

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 121 a

Scheda 1999 n° 140 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 198

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine Bassetti

Foglio catastale 9

Particella 188, 562

Epoca di impianto 1825-1954


STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde

Manto di copertura

Murature esterne

Infissi

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

Note

Data sopralluogo

02/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 15

Scheda 1999 n° 82

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 199

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Borghino

Foglio catastale 6

Particella 126 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sul prospetto sud sono presenti superfetazioni ("tettini" sopraporta) e superfetazioni storicizzate (piccolo volume in muratura al un piano con copertura a falda unica) nella parte ad est.

Data sopralluogo

02/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 39

Scheda 1999 n° 124

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 200

Frazione Vione

Indirizzo via Bramalegno



Foglio catastale 9

Particella 47

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale non è attualmente trattato omogeneamente per la sua interezza ma ci sono interventi in corso: alcune porzioni sono 'intonacate mentre altre sono in mattoni a vista. Nella parte terminale è presente una grande apertura con arco a tutto sesto al p1. Nell'area di pertinenza alcune superfetazioni storicizzate.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 127

Scheda 1999 n° 142

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 201

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine del Bassetti


Foglio catastale 9

Particella 306

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nelle porzioni intonacate sono ancora presenti le tracce della tinteggiatura originale color giallo ocra. Sul prospetto sud lato destro è ancora visibile una grande apertira con arco a tutto sesto tamponato al p1. Ancora sul prospetto sud, presenenza di superfetazioni ("tettoina" sopraporta).

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 126

Scheda 1999 n° 106

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 202

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine del Bassetti

Foglio catastale 9

Particella 273

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da due corpi sfalsati tra loro aventi le stesse caratteristiche. In una porzione si distingue ancora nettamente la tinteggiatura colore ocra mentre nell'altra è rimasto solo un piccolo frammento nel sottogronda di colore rosso buggiano. Presenti superfetazioni ("tettini" sopraporta) su entrambi i corpi nel prospetto sud.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 122 b

Scheda 1999 n° 141 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 203

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine del Bassetti



Foglio catastale 9

Particella 186

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

si distingue nettamente il diverso materiale costruttivo utilizzato: per il pt misto in pietra e mattoni, al p1 esclusivamente mattoni. Presenza di mandorlato sul prospetto sud al p1. Il fabbricato principale è schedato al n. 204.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 122 a

Scheda 1999 n° 141 a

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 204

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine del Bassetti

Foglio catastale 9



Particella 182

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

giardino

sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi gradi manutentivi e diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco. Sul prospetto sud l'ampia porzione a destra presenta una singolare tinteggiatura in celeste con parte obliqua in basso con tono più scuro ed acceso. Il fabbricato accessorio è schedato al n. 203.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 121 a

Scheda 1999 n° 140 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 205**

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine Bassetti


Foglio catastale 9

Particella 188, 562

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

l'intero fabbricato è composto da 3 porzioni ben differenziate tra loro e con altezze e finiture diverse. La porzione centrale è la più alta, è la sola intonacata ed è l'unica impostata secondo una rigida simmetria rispetto all'ingresso centrale. Le 2 porzioni laterali sono più basse e in muratura a faccia vista. Sul lato sin del prospetto sud presenza di superfetazione storicizzata.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 38

Scheda 1999 n° 90

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 206

Frazione Vione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 24

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

assenza degrado

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

importante palazzotto in pietra a vista con angolari e soglie superiori ad arco ribassato in mattoni. Prospetti impostati secondo rigorosa simmetria con copertura con tipologia a padiglione. Sul prospetto sud piccola superfetazione ("tettino" sopraporta).

Data sopralluogo

30/12/11

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 133

Scheda 1999 n° 143

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 207

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine Bassetti

Foglio catastale 9**Particella 987**

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
non rilevabile

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 135

Scheda 1999 n° 107

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 208

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine Bassetti


Foglio catastale 9

Particella 115

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da due porzioni di cui quella ad ovest è stata maggiormente mantenuta. Sul prospetto ovest di testata sono presenti un piccolo mandorlato al p1 e varie superfetazioni storicizzate (alcuni volumi in muratura ad unico piano e copertura a una falda).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 137

Scheda 1999 n° 144

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 209

Frazione Vione

Indirizzo Via Margine Bassetti

Foglio catastale 9

Particella 134

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi

porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

fienile con porzioni di materiali costruttivi nettamente differenziati: il prospetto nord - est presenta il pt in muratura mista in pietra a faccia vista mentre il p1 è in mattoni con 4 mandorlati, come la parte adiacente del prospetto nord - ovest con 2 ampi mandorlati al p1. La restante porzione è in muratura in pietra a faccia vista per l'intera altezza. Recinzione appropriata al contesto.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 153 b

Scheda 1999 n° 147

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 210

Frazione Vione

Indirizzo Via Meazzi

Foglio catastale 9

Particella 213

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e colori diversi degli infissi e dei sistemi oscuranti. Inoltre, su una porzione centrale del prospetto sud, è stata realizzata una scala esterna a doppia rampa e ringhiera assai inadeguata al contesto.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 40

Scheda 1999 n° 91

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 211

Frazione Vione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 6

Particella 212

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

palazzotto a pianta quasi quadrata con prospetto ovest lungo strada simmetrico rispetto all'ingresso e copertura con tipologia a padiglione. Sul prospetto ovest al p1 è presente un terrazzo per quasi l'intera lunghezza del prospetto.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 14

Scheda 1999 n° 81

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 212

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Borghino

Foglio catastale 6

Particella 161

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

alcune superfetazioni sul prospetto sud ("tettini" sopraporta). Presenza di aia in cotto lungo parte del prospetto sud.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0
ZEI 4 extraurbana

Scheda 1999 n° 94
Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 213

UE 53

Indirizzo Via Piave

Particella 120

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrate aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

ampie tettoie sul prospetto sud - est della porzione più alta (tinteggiata di giallo).

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 46 a

Scheda 1999 n° 92

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 214

Frazione Vione

Indirizzo Via Isonzo




Foglio catastale 9

Particella 119

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

palazzo con rigoroso rapporto pieni - vuoti a tutti i piani e su tutti i prospetti. Copertura con tipologia a padiglione.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 45

Scheda 1999 n° 125

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 215

Frazione Vione

Indirizzo Via Isonzo



Foglio catastale 9

Particella 55

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

è ancora presente e visibile, tra la vegetazione, l'aia originale in mattoni lungo il prosetto sud.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 35

Scheda 1999 n° 89

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 216

Frazione Vione

Indirizzo Via Capanna

Foglio catastale 6

Particella 201

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE temporanea

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

sul prospetto ovest superfetazione storicizzata consistente in un manufatto in muratura con arco a tutto sesto e mandorlato nella parte superiore.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 29

Scheda 1999 n° 88

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 217

Frazione Vione

Indirizzo Via Capanna

Foglio catastale 6

Particella 13

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

giardino

pavimentato

Note

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 28

Scheda 1999 n° 87

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 218

Frazione Vione

Indirizzo Via Capanna

Foglio catastale 6

Particella 823

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi stati manutentivi, differenti colori di tinteggiatura dell'intonaco, degli infissi e dei sistemi oscuranti. Nel prospetto sud - est davanti alla prima porzione è presente l'aia originale in mattoni. Superfetazioni sulle altre porzioni ("tettini" e recinzioni tra proprietà).

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 25

Scheda 1999 n° 86

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 219

Frazione Vione

Indirizzo Via Capanna

Foglio catastale 9

Particella 2

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco, degli infissi e dei sistemi oscuranti. Nel prospetto sud - est è presente l'aia originale in mattoni. Sul prospetto nord - est di testata mandorlato per la totale estensione al p1.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 23

Scheda 1999 n° 85

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 220

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Confine

Foglio catastale 6

Particella 182

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tipologia particolare (rara ma non unica) di fabbricato composto da varie unità della stessa altezza con copertura a capanna centrali ed "ali" laterali con altezza maggiore e copertura con falde asimmetriche, speculari tra loro. Sul prospetto ovest superferazione storicizzata, sul prospetto est superfetazione con terrazzo al p1. Lungo tutto il prospetto sud ampia aia in mattoni e pozzo.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 16 b

Scheda 1999 n° 83

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 221

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Borghino

Foglio catastale 6

Particella 112

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta

pavimentato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi stati manutentivi, differenti colori di tinteggiatura dell'intonaco, di trattamento della muratura, degli infissi e dei sistemi oscuranti. Nel prospetto sud: manomesso il sistema vuoti - pieni nella porzione centrale al p1 e recinzioni inadeguate tra proprietà. Vedere scheda 222.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 16 a

Scheda 1999 n° 122

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 222

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Borghino




Foglio catastale 6

Particella 897

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

porzione ad est p1 in mattoni con parte terminale ad un solo piano. Vedere anche scheda 221.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 18

Scheda 1999 n° 84

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 223

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Borghino

Foglio catastale 6

Particella 10

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

copertura con tipologia a mezzo padiglione e corpo sul retro più basso.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 3

Scheda 1999 n° 118

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 224

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Roma




Foglio catastale 6

Particella 19

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tracce di tinteggiatura colore rosa antico sul prospetto sud. Pozzo nell'area di pertinenza.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 20

Scheda 1999 n° 123

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 225

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Confine


Foglio catastale 6

Particella 65

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

29/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le 2 porzioni presentano diversi stati manutentivi. Nel prospetto nord nella porzione con il tetto ristrutturato, presenza di superfetazioni ("tettino" sopraporta). Tabernacolo nei pressi dell'accesso principale.

Data sopralluogo

29/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 1

Scheda 1999 n° 117

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 226

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Confine

Foglio catastale 6

Particella 256

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

preziosa e ben conservata aia in mattoni di forma quadrata lungo tutto il prospetto sud. Supefetazione storicizzata con rialzamento di un piano in mattoni a vista in una porzione interna ma non centrale.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 5 b

Scheda 1999 n° 79

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 227

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Pescia Vecchia

Foglio catastale 6

Particella 17

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria. Completamente snaturato il rapporto vuoti - pieni e la proporzione delle aperture della parte sinistra del prospetto sud. Superfetazioni nell'area di pertinenza a sud.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 8 a

Scheda 1999 n° 80

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 228

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Pescia Vecchia



Foglio catastale 6

Particella 31

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nella porzione in mattoni a faccia vista, presenza di mandorlati. Superfetazione (tettoia sopraporta) sul prospetto sud.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 11

Scheda 1999 n° 120

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 229

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Pescia Vecchia

Foglio catastale 6

Particella 34

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

completamente snaturato il rapporto vuoti - pieni mediante l'ampliamento delle aperture della gran parte del prospetto sud. Superfetazioni ("tettini" e tettoie sopraporta ed installazione di infissi in alluminio).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 10

Scheda 1999 n° 119

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 230

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Pescia Vecchia


Foglio catastale 6

Particella 49

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 12

Scheda 1999 n° 121

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 231

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Pescia Vecchia

Foglio catastale 6

Particella 54

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

29/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tracce di intonaco tinteggiato colore rosso buggiano sul prospetto sud.

Data sopralluogo

29/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 154 a

Scheda 1999 n° 109

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 232

Frazione Vione

Indirizzo Via Meazzi



Foglio catastale 9

Particella 176

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 149

Scheda 1999 n° 146

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 233

Frazione Vione

Indirizzo Via Meazzi

Foglio catastale 9

Particella 981

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

28/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfetazioni nell'area di pertinenza.

Data sopralluogo

28/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 142

Scheda 1999 n° 145

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 234

Frazione Vione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 281

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 157

Scheda 1999 n° 110

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 235

Frazione Vione

Indirizzo Via Confine




Foglio catastale 9

Particella 333

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

copertura con tipologia a cartella. Superfetazioni nell'area di pertinenza.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 112

Scheda 1999 n° 105

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 236

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 9

Particella 72

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 59 a

Scheda 1999 n° 139

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 237

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 6

Particella 137

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nella muratura mista in pietra a facciavista si riconoscono archi a sesto ribassato nelle aperture del prospetto sud con mattoni a coltello e lesene angolari in conci di pietra squadrata.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 59 b

Scheda 1999 n° 95

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 238

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave




Foglio catastale 6

Particella 141

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il prospetto sud è stato suddiviso in 2 parti di uguale dimensione: la porzione ad est presenta alcune decorazioni ed arricchimenti, sicuramente non coevi alla realizzazione del fabbricato ma ormai storicizzati. Si tratta di cornice marcapiano e di sottogronda decorato.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 63

Scheda 1999 n°

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 239

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 10

Particella 128

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale, composto da corpi di diversa altezza, non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e colori diversi degli infissi e dei sistemi oscuranti. Inoltre, la porzione centrale del prospetto sud, a pt non è intonacata. Superfetazioni storicizzate (volume ad unico piano) sul lato ovest.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 56

Scheda 1999 n° 127

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 240

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 9

Particella 164

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

"tettino" sopraporta sul prospetto sud.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 52

Scheda 1999 n° 126

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 241

Frazione Vione

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 10

Particella 87

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

per il fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2012/211NP.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

ZEI 4 extraurbana

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 242

a

Indirizzo Via Piave

Particella 42

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREFVAI FNTF residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 103

Scheda 1999 n° 137

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 243

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 11

Particella 202

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfetazione storicizzata (corpo ad unico piano con copertura a una falda) nella parte ad ovest leggermente arretrato rispetto al fabbricato originale. Parte terminale lato est più bassa. Superfetazione ("tettino" sopraporta) sul prospetto sud. Presenza di aia in mattoni sul lato sud.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 99

Scheda 1999 n° 135

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 244

Frazione Anchione

Indirizzo Via Tredicina

Foglio catastale 11

Particella 98

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 98

Scheda 1999 n° 103

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 245

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Tredicina

Foglio catastale 11

Particella 75

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 88

Scheda 1999 n° 132

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 246

Frazione Anchione

Indirizzo Via del pesce




Foglio catastale 11

Particella 257

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nel prospetto sud, la parte ad ovest, con funzione di accessorio agricolo, è in mattoni a faccia vista e presenta al p1 una grande apertura con arco a tutto sesto con mattoni a coltello e vicino un mandorlato; la parte ad est, con uso abitativo, è intonacata e tinteggiata con colore verde chiaro. Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2012/178NP.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 109

Scheda 1999 n° 52

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 247

Frazione Anchione

Indirizzo Via Galligani

Foglio catastale 16

Particella 89

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nel fabbricato intonacato orientato parallelamente alla strada, la tipologia della copertura è a padiglione.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

UE 105 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 248

Indirizzo Via Lima

Particella 236

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 105 a

Scheda 1999 n° 104

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 249

Frazione Anchione

Indirizzo Via Lima

Foglio catastale 11

Particella 236

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 101

Scheda 1999 n° 136

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 250

Frazione Anchione

Indirizzo Via Lima

Foglio catastale 11

Particella 103

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sul prospetto est mal p1 mandorlato per l'intera estensione del fronte.

Data sopralluogo

27/12/11

