

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 401

Frazione Capoluogo

Indirizzo Vai Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 167, 168, 171

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

la scheda è composta da vari fabbricati tutti ben mantenuti. Presenza di qualche supefetazione sul prospetto sud dell'ultima porzione a sinistra del fabbricato con gronda costante nel quale le aperture sia al pt che al p1 non rispettano nelle forme e nei materiali quelle originali. Nella porzione centrale prezioso terrazzino simmetrico rispetto all'asse centrale al p1.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 11 urbana

UE 7

Scheda 1999 n° 15

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 402

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 6

Particella 85, 91

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

La particella 85 comprende il fabbricato a 2 piani in diverso stato di manutenzione e superfetazioni (sul prospetto sud la loro area di pertinenza è divisa da un muretto in blocchi in cemento ed è presente una tettoia lungo tutta la parte intonacata). La particella 91 comprende la porzione più alta e ben mantenuta.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 12 urbana

UE 10 b

Scheda 1999 n° 46

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 403

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Piave

Foglio catastale 7

Particella 281

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

04/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici
marsigliesi
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

la scheda comprende vari fabbricati di diversa altezza; la tinteggiatura diversa delle varie porzioni e/o proprietà dell'intero prospetto ovest lungo strada, attribuisce all'insieme una caratteristica gradevole connotazione.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 14 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 47

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 405

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Roma

Foglio catastale 6

Particella 45

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2



Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

palazzo a pianta quasi quadrata fronte strada dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro e copertura con tipologia a padiglione. Appendice aderente in mattoni sul lato nord.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 11 urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 43

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 406

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Roma

Foglio catastale 6

Particella 82

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR






Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano
balaustre decorate
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

palazzo a pianta quasi quadrata fronte strada dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro e copertura con tipologia a padiglione. Sul prospetto nord (principale fronte strada) in posizione simmetrica rispetto all'ingresso principale, terrazzo al p1 sorretto da 4 mensole con parapetto con balaustra.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 11 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 12

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 407

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Roma

Foglio catastale 6

Particella 97

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
lesene angolari
gronda decorativa
altri elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città, assai arricchito di decorazioni e rivestimenti ricercati; copertura con tipologia a padiglione. La palma nel giardino di pertinenza è probabilmente coeva alla costruzione del fabbricato.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 151

Scheda 1999 n° 108

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 408

Frazione Vione

Indirizzo Via Meazzi

Foglio catastale 9

Particella 260

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

annesso agricolo
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta

pavimentato
sterrato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria e presenza di superfetazioni sul prospetto sud ("tettini" sopraporta, infissi non consoni al pt, differenziato trattamento dell'aia antistante).

Data sopralluogo

19/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 8

Scheda 1999 n° 26

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 409

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale

Particella

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenti alcune supefetazioni sul prospetto sud (infissi in alluminio al pt e "tettino" sopraporta).

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE 10

Scheda 1999 n° 28
Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 410

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 11

Particella 125

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
cornici marcapiano
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

copertura con tipologia a padiglione; sul prospetto sud lato a destra presenza di grande apertura arco a tutto sesto al pt ripetuta, di dimensioni più ridotte, al p1 a testimoniare un uso accessorio. Supefetazione storicizzata con volume in muratura ad unica altezza con copertura ad una falda aderente al prospetto verso il lato est.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 61

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 411

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone



Foglio catastale 15

Particella 60

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

palazzo a pianta quasi quadrata dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro e copertura con tipologia a padiglione con occhi ovali nel sottogronda e muratura a vista. Appendici aderenti intonacate più basse sul lato nord.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 17

Scheda 1999 n° 64

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 412

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone


Foglio catastale 11

Particella 616

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 13

Scheda 1999 n° 63

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 413

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone



Foglio catastale 11

Particella 165

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
altro

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 27

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 414

Frazione Anchione

Indirizzo Via Lima

Foglio catastale 11

Particella 103

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE 11

Scheda 1999 n° 66
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 415

Indirizzo Via Lima

Particella 142

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 17

Scheda 1999 n° 28

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 416

Frazione Anchione

Indirizzo Via Lima



Foglio catastale 11

Particella 175

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria. Vedere anche scheda 416.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 18

Scheda 1999 n° 67

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 417

Frazione Anchione

Indirizzo Via Lima

Foglio catastale 11

Particella 177

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

presenza di superfetazioni sul prospetto sud (installazione di sistemi oscuranti impropri per materiale e colore e "tettino" sopraporta). Da osservare la piccola apertura circolare al p1 quasi al confine con la parte intonacata. Vedere anchescheda 417.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 17

Scheda 1999 n° 83

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 418

Frazione Anchione

Indirizzo Via Galligani

Foglio catastale 11

Particella 382

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

il fabbricato è composto da una parte centrale di altezza 3 piani e da porzioni laterali con copertura a falda unica, ad est a 2 piani e ad ovest ad 1 piano. Nella parte centrale lato ovest ancora presente la tinteggiatura dell'intonaco in colore ruggine e l'aia in mattoni. Presenza di supefetazioni ("tettini" sopraporta).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 80

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 419

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone


Foglio catastale 11

Particella 208

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

31/12/11

foglio

ZEI 3 urbana

UE 32

Scheda 1999 n° 79

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 420

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 15

Particella 181 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
misto pietra e mattoni
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 25 b

Scheda 1999 n° 78

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 421

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 15

Particella 206

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1




Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze e con utilizzazioni differenziate.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 24 a

Scheda 1999 n° 77

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 422

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 15

Particella 214

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

supeffetazioni in materiale precario nell'area pertinenziale est. Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2011/091NP.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 25 a

Scheda 1999 n° 30

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 423

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 15

Particella 212

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
porzioni murarie affrescate
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

porzione di testata lungo il fronte strada di antico prestigio e ricercatezza; sul prospetto sud: portoncino in legno con rosta in ferro battuto e sottogronda affrescato con disegni geometrici in colore chiaro e rosso buggiano che rispettano e sono coordinati con la scansione delle finestre dell'ultimo piano.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 12

Scheda 1999 n° 81

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 424

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 11

Particella 521

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi
lesene angolari
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

palazzo a pianta quasi quadrata fronte strada dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro, copertura con tipologia a padiglione e finestrine rettangolari nel sottogronda. Accesso principale con portoncino con rosta in ferro battuto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 14

Scheda 1999 n° 82

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 425

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone


Foglio catastale 11

Particella 251

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria. Copertura con tipologia ap adiglione.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 7 b

Scheda 1999 n° 35 b

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 426

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone



Foglio catastale 11

Particella 227 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze e con utilizzazioni differenziate: sul prospetto sud porzioni ad uso fienile in mattoni a faccia vista con presenza di mandorlato al p1 e nella porzione abitativa tra le 2 finestre al p1, una finestrina circolare con mattoni a coltello. Nella parte centrale più bassa ed intonacata con utilizzo abitativo, porzioni tinteggiate di colore verde.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 7 a

Scheda 1999 n° 35 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 427

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 11

Particella 227 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

31/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

parte terminale ovest del fabbricato della scheda 426. Mandorlato ben conservato ai lati di una apertura centrale sul p1 del prospetto sud.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze mantenuti nella loro interezza. Aia in cotto lungo il prospetto sud (originale?).

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI
UE

Scheda 1999 n° 29
Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 429

Frazione Anchione

Indirizzo via Lima

Foglio catastale 11

Particella 183

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze mantenuti nella loro interezza. Aia in cotto lungo parte del prospetto sud. Leggere superfetazioni ("tettini" sopraporta).

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 20

Scheda 1999 n° 65

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 430

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 10

Particella 96

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di catene a vista sul prospetto sud.

Data sopralluogo

31/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 6

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 431

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 96, 97

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale


DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie finiture ed utilizzazioni.

Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
gronda decorativa
riquadrature aperture decorate
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

palazzo assai particolare costruito come se fosse metà porzione di un fabbricato più grande da realizzare successivamente in modo speculare. Tipologia della copertura a mezzo padiglione.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 9 b

Scheda 1999 n° 2

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 434

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 148

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
asfaltato

Note

canonica della chiesa di San Leopoldo (Albinatico).

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 9 a

Scheda 1999 n° 1

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 435

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 148

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
basamento decorativo
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
asfaltato

Note

chiesa di San Leopoldo (Albinatico).

Data sopralluogo

22/12/11

foglio

ZEI 2 urbana

UE 16

Scheda 1999 n° 8

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 436

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 137

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

interventi complessivi di manutenzione

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

leggere supefetazioni sul prospetto sud ("tettini" sopraporta).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 49

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 437

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 133

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 48

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 438

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione



Foglio catastale 4

Particella 114

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

anomala distinzione tra la porzione in muratura a vista e la porzione intonacata sul prospetto trasversale ovest (presenza di camino interno?).

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 16

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 439

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 111

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2

Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria. Completamente snaturati i rapporti plani volumetrici a causa dell'andamento delle coperture.

Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

anche se il fabbricato è privo di manutenzione straordinaria della quale necessiterebbe, lo stesso e l'area di pertinenza esterna sono molto curati e conservati da costante manutenzione ordinaria. Pregievole aia in pietra con conci regolari.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 10

Scheda 1999 n° 30

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 441

Frazione Vione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 355

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 4 a

Scheda 1999 n° 71 a

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 442

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9

Particella 417, 418, 419,

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con differenziate altezze, stati manutentivi e utilizzazioni.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 4 b

Scheda 1999 n° 71 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 443

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro



Foglio catastale 9

Particella 425

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

ancora visibili i mandorlati al p1 dei 4i prospetti.

Data sopralluogo

23/12/11

foglio

ZEI 2 urbana

UE 3

Scheda 1999 n° 32

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 444

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9**Particella 469**

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

interventi complessivi di manutenzione

DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

palazzo a pianta quasi quadrata fronte strada dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro e copertura con tipologia a padiglione.

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 15

Scheda 1999 n° 68 c

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 445

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9

Particella 367

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 15 a

Scheda 1999 n° 68 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 446

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9

Particella 448

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

autorimessa

Tipologia della superficie scoperta

pavimentato

Note

ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria in quanto il fabbricato non è stato trattato unitariamente. Notevoli ed impattanti supefetazioni sul prospetto sud con uso di impropri diversi colori dipendenti dalle proprietà, realizzazione di tettazzi ed ingrandimenti delle finestre per singole porzioni.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 15 b

Scheda 1999 n° 68 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 447

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9

Particella 374

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

La ristrutturazione dell'intero fabbricato composto da più corpi di diversa altezza e finitura ha garantito il mantenimento e l'assetto originale. Il fabbricato limitrofo ortogonale è schedato al n. 446.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 1 b

Scheda 1999 n° 31

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 448

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro



Foglio catastale 9

Particella 397

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria. Il fabbricato limitrofo è schedato al n. 449.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 1 a

Scheda 1999 n° 70

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 449

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del Cerro

Foglio catastale 9

Particella 390, 391, 392,

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

la scheda comprende vari porzioni alle quali la tinteggiatura diversa delle varie proprietà dell'intero prospetto sud, attribuisce una caratteristica gradevole connotazione. Piccola superfetazione ("tettino" sopraporta). Presenza di aia in cotto lungo l'intero prospetto sud. Il fabbricato limitrofo è schedato al n. 448.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 23 b

Scheda 1999 n° 69

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 450

Frazione Vione

Indirizzo Via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 18, 19, 20, 21

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di mandorlati sul prospetto longitudinale est.

Data sopralluogo

23/12/11

