

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 61 b

Scheda 1999 n° 190

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 1

Frazione Anchione

Indirizzo via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 80

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

07/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

no

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

-

Note

Presenza di due mandorlati al piano primo del prospetto nord-est e del prospetto sud-ovest

Data sopralluogo

07/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 60

Scheda 1999 n° 31

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 2

Frazione Anchione

Indirizzo via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 66

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE direzionale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Si tratta del fabbricato dell'antica dogana attualmente in fase di restauro mediante contributi pubblici

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 59 b

Scheda 1999 n° 11

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 3

Frazione Anchione

Indirizzo via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 69

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

07/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Sottogronda probabilmente in origine decorato

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 59 a

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 4

Frazione Anchione

Indirizzo via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 61

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
gronda decorativa
stemma padronale
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Chiesa sconsacrata nei pressi della Dogana

Data sopralluogo

07/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 36

Scheda 1999 n° 178

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 5

Frazione Vione

Indirizzo via Fosso alle pietre

Foglio catastale 14

Particella 130

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
non rilevabile

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta

Note

pratiche: Atto d'assenso 2011/115NP, Atto d'assenso 2012/217NP

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 31 a

Scheda 1999 n° 177

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 6

Frazione Vione

Indirizzo via Traversa Vione




Foglio catastale 14

Particella 214

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 11 b

Scheda 1999 n° 175

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 7

Frazione Vione

Indirizzo via Gremignaio

Foglio catastale 14

Particella 176

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfetazione storicizzata sul lato sud. Presenza di mandorlati sul prospetto est del corpo originale.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 11 a

Scheda 1999 n° 38

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 8

Frazione Vione

Indirizzo via Gremignao



Foglio catastale 14

Particella 175

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 42

Scheda 1999 n° 179

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 9

Frazione Vione

Indirizzo via Fosso alle pietre

Foglio catastale 14

Particella 37

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

corpo accessorio aderente al fabbricato lato ovest mantenuto in mattori con mandorlati. Corpo estremo ovest ad unico piano con potertura ad unica falda.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 44

Scheda 1999 n° 180

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 10

Frazione Vione

Indirizzo via Colmate del Cerro

Foglio catastale 14

Particella 22

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

colore della tinteggiatura dei prospetti e colore degli infissi non adeguati all'edificio storico.

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 1

Scheda 1999 n° 170

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 11

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmate del cerro




Foglio catastale 13

Particella 2

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 7

Scheda 1999 n° 172

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 12

Frazione Vione

Indirizzo via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 612

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di mandorlato al piano primo del proseptto sud

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 6

Scheda 1999 n° 171

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 13

Frazione Vione

Indirizzo via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 51

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

22/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

Data sopralluogo

22/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 9 c

Scheda 1999 n° 173 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 14

Frazione Vione

Indirizzo via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 272

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto
legno

Manto di copertura
non rilevabile
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

La scheda riguarda due porzioni del complesso edilizio. La porzione 1 è quella intonacata più alta verso sud. La porzione 2 è adiacente alla 1, in mattori e presenta mandorlati ed aperture ad arco alternati sul primo piano del prospetto ovest.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 9 a

Scheda 1999 n° 173 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 15

Frazione Vione

Indirizzo Via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 576

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 10 b

Scheda 1999 n° 174

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 16

Frazione Vione

Indirizzo Via Risaia



Foglio catastale 13

Particella 69

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di supefetazioni sul prospetto sud (colorazione diversa delle varie porzioni di proprietà, diverso colore dei sistemi oscuranti esterni, avvenuta realizzazione dei "tettini" sopraporta)

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 3

Scheda 1999 n° 129

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 17

Frazione Vione

Indirizzo Via Risaia

Foglio catastale 13

Particella 12

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

23/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

23/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 65 b

Scheda 1999 n° 193 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 18

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 23

Particella 4

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 65 a

Scheda 1999 n° 193 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 19

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 23

Particella 4

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Data sopralluogo

07/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde

non rilevabile
non rilevabile

Manto di copertura

non rilevabile
non rilevabile

Murature esterne

prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

no

Tipologia della superficie scoperta

sterrato

Note

Su fabbricato originale presenza di mandorlati al piano primo.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 66 a

Scheda 1999 n° 194 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 20

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 23

Particella 42

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

10/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tetto con tipologia a padiglione

Data sopralluogo

10/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 66 b

Scheda 1999 n° 194 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 21

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 23

Particella 42

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tracce di tinteggiatura color rosso buggiano sul prospetto est.

Data sopralluogo

10/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 54 b

Scheda 1999 n° 187 b

Valore 1999 privo di valore

SCHEDA N° 22

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 100

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Sul prospetto ovest sono presenti varie antiche superfetazioni e corpi aggiunti storicizzati ad unico piano realizzati con analoghi materiali del corpo originale.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 54 a

Scheda 1999 n° 187 a

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 23

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 100

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sul prospetto nord est al piano terra è visibile una apertuta con arco in mattoni a sesto ribassato, ad oggi in parte tamponato. Presenza di barbacane.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 52 b

Scheda 1999 n° 186

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 24

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte pallini

Foglio catastale 21

Particella 103

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

09/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di mandorlati sulla parte ancora esistente del piano primo.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 52 a

Scheda 1999 n° 41

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 25

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 103

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE parziale


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tetto con tipologia a padiglione. Netta distinzione del materiale costruttivo nei vari piani: misto pietra al pt e p1 e mattoni al p2. Superfettazioni coeve ad unico piano con potertura a falda unica adiacente sul lato ovest.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 49 a

Scheda 1999 n° 184 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 26**


Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 47

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONElesioni rilevanti
con parti crollate**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/99

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

porte con arco a tutto sesto al piano terra sul prospetto sud che non rispettano la scansione delle finestre al piano primo. Aperture a semicerchio al piano terra del prospetto ovest tamponate a mattoni a creare una sorta di mandorlato.

Data sopralluogo

30/12/99

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 49 b

Scheda 1999 n° 184 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 27**

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 21

Particella 258

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE
con parti crollate**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato
DEST. USO
PREVALENTE agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta

Note

presenza ancora visibile di grandi aperture con arco a tutto sesto ed arco ribassato alternate a mandorlati al p1 dei prospetti longitudinali (est ed ovest).

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 48 a

Scheda 1999 n° 40 a

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 28

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone


Foglio catastale 21

Particella 62, 63

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale è stato ampliato lato nord-est con porzione in mattoni. Risulta ben articolato il rapporto pieni-vuoti del prospetto sud.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 48 b

Scheda 1999 n° 183

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 29

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone




Foglio catastale 21

Particella 64, 65

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

09/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
no

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tetto con tipologia a falda unica

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 50 b

Scheda 1999 n° 185 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 30

Frazione Anchione

Indirizzo Via Maggino

Foglio catastale 21

Particella 195

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfettazioni storicizzate sui lati nord ed est

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 50 a

Scheda 1999 n° 185 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 31

Frazione Anchione

Indirizzo Via Maggino

Foglio catastale 21

Particella 36

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE parziale


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

09/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi

annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta

sterrato

Note

Il fabbricato è stato suddiviso in 2 porzioni diversamente trattate ad oggi. Foto 1: muratura a vista e tetto a capanna con cordolo. Foto 2: intonaco e tetto a mezzo padiglione.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 47 a

Scheda 1999 n° 182 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 32**

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo




Foglio catastale 21

Particella 56

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

conservata la rigida scansione del rapporto pieni-vuoti del prospetto sud originale.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 47 b

Scheda 1999 n° 182 b
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 33**

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo


Foglio catastale 21

Particella 56


Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE
con parti crollate**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
altro

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

al p1 ancora visibili porzioni in mandorlato.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 46 a

Scheda 1999 n° 181 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 34**

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo




Foglio catastale 21

Particella 41

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

09/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 46 b

Scheda 1999 n° 181 b
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 35**

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 21

Particella 41




Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE
con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR**Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

09/12/11

Numero di piani

n° piani 1

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Corpo al pt in muratura mista con angolari in mattoni, corpo al p1 in soli mattoni. Al p1 ancora visibile l'intero prospetto sud con doppio mandorlato simmetrico rispetto al colmo e porzione di mandorlato sul prospetto ovest. Vedere scheda 34 per fabbricato adiacente.

Data sopralluogo

09/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 62 a

Scheda 1999 n° 191 a

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 36

Frazione Anchione

Indirizzo Via Piaggione

Foglio catastale 21

Particella 154

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

corpo autonomo successivo in posizione distaccata in mattoni con mandorlati al p1 e cordolo marcapiano a vista.

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 55 a

Scheda 1999 n° 42

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 37

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 98

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

La parte 1 del fabbricato (ad est) risulta priva di manutenzione mentre la porzione ad ovest è stata ristrutturata, compreso l'accessorio ad un piano con copertura ad unica falda, e risulta recentemente intonacato ed imbiancato.

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 56

Scheda 1999 n° 133

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 38

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 144

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

07/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 57 b

Scheda 1999 n° 189

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 39

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 140

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

07/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

interessante scansione pieni vuoti al p1 del prospetto ovest composto da aperture rettangolari, porte con arco a tutto sesto e mandorlato. Sul prospetto nord del corpo a piano terra con copertura a falda unica crollata, porzioni rimaneggiate ma impianto originario con tre aperture con arco a tutto sesto. Vedere scheda 41 per fabbricato adiacente.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 55 b

Scheda 1999 n° 188

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 40

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 98

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 57 a

Scheda 1999 n° 43

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 41

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte Pallini

Foglio catastale 21

Particella 134

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
altro

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 64

Scheda 1999 n° 192 b
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 42

Frazione Anchione

Indirizzo Via Golfo

Foglio catastale 23


Particella 6

Epoca di impianto 1825-1954


STATO DI CONSERVAZIONE
con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato
DEST. USO
PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di apertura con arco a tutto sesto simmetrico rispetto a due mandorlati rettangolari sul corpo est del prospetto sud.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 73 a

Scheda 1999 n° 197 a
Valore 1999 parti di valore**SCHEDA N° 43**




Frazione Anchione

Indirizzo Le Pratine

Foglio catastale 20

Particella 143

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONElesioni rilevanti
con parti crollate**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
altro

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
altro

Note

Data sopralluogo

02/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 73 b

Scheda 1999 n° 197

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 44



Frazione Anchione

Indirizzo Le Pratine


Foglio catastale 20

Particella 144

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONElesioni rilevanti
con parti crollate**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale**

Pod. Zibello 41

**Foto 2**

Data sopralluogo

02/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
altro

Note

presenza di mandorlato sui prospetti nord ed est

Data sopralluogo

02/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 71

Scheda 1999 n° 196

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 45

Frazione Anchione

Indirizzo Le Pratine

Foglio catastale 20

Particella 53

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

02/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

particolare apertura di forma esagonale sul prospetto sud

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 76 b

Scheda 1999 n° 47

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 46

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 20

Particella 142

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 1

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Fattoria Settepassi. Le foto 1 e 2 rappresentano l'essicatoio di tabacco nel quale le aperture sul prospetto principale sono state modificate rispetto alla tipologia originale. Sono presenti varie superfetazioni nell'area pertinenziale. Il fabbricato principale è schedato con scheda n. 50.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 70 b

Scheda 1999 n° 195

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 47

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 20




Particella 125

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale**

Pod. Zibalo 34

Foto 1**Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di piccole finestrimne rettangolari orizzontali al pt (stalle) e presenza di mandorlati alternati ad aperture rettangolari al p1 del prospetto sud.

Data sopralluogo

02/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 70 a

Scheda 1999 n° 44

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 48

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 20

Particella 49

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR






Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Pod. Zibalo 34

Foto 2



Data sopralluogo

02/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

prospetto nord - ovest con porzuoni di intonaco ancora tinteggiate color rosso buggiano.

Data sopralluogo

02/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 74 b

Scheda 1999 n° 198

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 49

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 20

Particella 135

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

la foto 1 rappresenta l'edificio non campito nella CTR mentre la foto 2 rappresenta il fabbricato campito di rosso nella CTR.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 76 a

Scheda 1999 n° 46

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 50

Frazione Vione

Indirizzo via Gremignao

Foglio catastale 20

Particella 142

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE commerciale all'ingrosso/depositi

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito
altro

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

il fabbricato è adibito ad agriturismo. Presenta una loggia al p1 del sul prospetto sud - est e finestre ovali nel sottotetto sia su detto prospetto che sul prospetto lungo strada. La tabaccaia o essicatoio di tabacco di pertinenza è schedato alla scheda n. 46.

