

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 77

Scheda 1999 n° 200

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 51**

Frazione Vione

Indirizzo via Gremignaio

Foglio catastale 19

Particella 92

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** commerciale all'ingrosso/depositi


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



Data sopralluogo

02/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
marsigliesi

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi  
non rilevabile

Elementi decorativi  
altri elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

netta separazione del materiale di costruzione a livello del solaio tra il pt ed il p1 (pt: muratura mista, p1: mattoni)

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 78 a

Scheda 1999 n° 201 a

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 52**

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 19

Particella 134

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

interventi complessivi di manutenzione


lesioni rilevanti

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato  
pavimentato

---

### Note

il fabbricato originale è suddiviso in tre porzioni con diversa finitura e tinteggiatura: l'aia originale in cotto di forma quadrata è presente in corrispondenza della porzione non ristrutturata del prospetto sud. Presenti superfetazioni recenti ("tettini" sopraporta e manomissione e frazionamento dell'aia.



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 78 b

Scheda 1999 n° 201 b

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 53**

Frazione Vione

Indirizzo via Gremignaio



Foglio catastale 19

Particella 137

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato  
pavimentato

---

Note

presenza di aia in cotto nella pertinenza lato ovest.

Data sopralluogo

02/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 80 b

Scheda 1999 n° 134

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 54**

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 13

Particella 205

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
legno  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

Note

Data sopralluogo

02/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 80 a

Scheda 1999 n° 48

Valore 1999 di valore

**SCHEDA N° 55**

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 13

Particella 562

Epoca di impianto anteriore al 1825


**STATO DI CONSERVAZIONE**

interventi in corso


**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO  
PREVALENTE**


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**





## Numero di piani

n° piani

Presenza di sottotetto

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde

Manto di copertura

Murature esterne

Infissi

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

---

### Note

l'edificio non c'è più

Data sopralluogo

02/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 18

Scheda 1999 n° 39

Valore 1999 di valore

**SCHEDA N° 56**

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmatina

Foglio catastale 19

Particella 237

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

presenza di mandorlati sul lato ovest.

Data sopralluogo

02/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 19

Scheda 1999 n° 176

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 57**

Frazione Vione

Indirizzo Via Colmatina

Foglio catastale 19

Particella 71

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
non rilevabile

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
non rilevabile

Infissi  
non rilevabile

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta  
altro

---

Note

Data sopralluogo

02/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 22 a

Scheda 1999 n° 131

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 58**

Frazione Vione

Indirizzo Via Vincio

Foglio catastale 19

Particella 215

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**



Data sopralluogo

02/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
non rilevabile

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
non rilevabile

Infissi  
non rilevabile

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta  
non rilevabile

---

### Note

corpo parte laterale a 2 piani e terminale ad un unico piano in muratura in mattoni faccia vista mentre la restante porzione è intonacata.

Data sopralluogo

02/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 83 a

Scheda 1999 n° 135 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 59**

Frazione Vione

Indirizzo Via Cerro Vecchio

Foglio catastale 13

Particella 282

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

10/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 83 b

Scheda 1999 n° 135 b

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 60**

Frazione Vione

Indirizzo Via Cerro vecchio




Foglio catastale 13

Particella 108

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
giardino  
sterrato

---

### Note

mantenuta presenza di mandorlati.

Data sopralluogo

10/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 82 b

Scheda 1999 n° 203 b

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 61**

Frazione Vione

Indirizzo Via Cerro vecchio

Foglio catastale 13

Particella 134

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
legno  
cotto

Manto di copertura  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
deposito

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

Note

Data sopralluogo

10/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 82 c

Scheda 1999 n° 203 c

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 62**

Frazione Vione

Indirizzo Via Cerro vecchio

Foglio catastale 13

Particella 133

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
non rilevabile

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi  
non rilevabile

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

10/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 82 a

Scheda 1999 n° 203 a

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 63**

Frazione Vione

Indirizzo Via Cerro Vecchio

Foglio catastale 13

Particella 132

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado


lesioni rilevanti

**STATO DI OCCUPAZIONE** parziale

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

### Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

### Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

il fabbricato originario è stato suddiviso in molte parti trattate indipendentemente; nonostante ciò il complesso ha mantenuto, nell'insieme e per la gran parte, l'assetto planivolumetrico originale.

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 127

Scheda 1999 n° 9

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 64**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 3

Particella 48

Epoca di impianto anteriore al 1825


**STATO DI CONSERVAZIONE**  
con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

il fabbricato si compone di 3 parti ben distinte tra loro: la porzione centrale ha altezza maggiore, è intonacata ed era destinata ad uso abitativo, mentre le 2 porzioni laterali hanno imposta del tetto leggermente inferiore, sono realizzate in mattori senza intonaco ed erano destinate ad utilizzo accessorio agricolo. Presenza di superfetazione storicizzata in mattoni sul lato ovest.

Data sopralluogo

21/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 133

Scheda 1999 n° 59

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 65**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Nociaccio

Foglio catastale 1

Particella 285

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0  
ZEI 6 extraurbana  
UE 115 a

**Valore 1999** parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 66**

**Indirizzo** Via Nociaccio


**Particella 1074**

**Epoca di impianto** anteriore al 1825

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**  
**PREVALENTE** residenziale


### Estratto CTR



### Foto 1



### Estratto catasto leopoldino



### Estratto mappa catastale



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
lesene angolari  
altri elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 66

Scheda 1999 n° 49

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 67**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 100

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto si

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
misto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture in pietra

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

presenza di supefetazioni ("tettino" sopraporta) sul prospetto sud e di tettoia storicizzata sul prospetto est con copertura con coppi ed emobrici a falda unica.

Data sopralluogo

21/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 108 a

Scheda 1999 n° 34

Valore 1999 di valore

**SCHEDA N° 68**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 118

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture decorate  
cornici marcapiano  
balaustre decorate  
basamento decorativo  
lesene angolari

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 106

Scheda 1999 n° 98

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 69**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 121

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture decorate  
lesene angolari  
gronda decorativa

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato  
sterrato

---

### Note

superfetazione sul prospetto est.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 107

Scheda 1999 n° 56

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 70**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 114

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
misto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato  
pavimentato

---

### Note

aia in cotto con elementi a forma quadrata lungo il prospetto sud.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 109

Scheda 1999 n° 57

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 71**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 165

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 102

Scheda 1999 n° 97

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 72**

Frazione Casabianca

Indirizzo via Camporcioni




Foglio catastale 3

Particella 130

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

Sul prospetto ovest presenza di superfetazioni storicizzate (manufatto in mattoni) e non (canna fumaria).

Data sopralluogo

21/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 101

Scheda 1999 n° 55

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 73**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni

Foglio catastale 3

Particella 168

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

netta distinzione della finitura dei prospetti: parte del pt intonacata mentre p1 in mattoni a faccia vista.  
Presenza di piccolo tabernacolo sul prospetto ovest (cieco).

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 88 b

Scheda 1999 n° 52

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 74**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 3

Particella 562

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

presenza di terrazzo a sbalzo lungo quasi tutto il prospetto sud.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 89

Scheda 1999 n° 53

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 75**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 3

Particella 902

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

### Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

### Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

il prospetti del fabbricato originario sono trattati in modo distinto tra le proprietà. Presenza di "tettino" sopraporta nella parte ovest del prospetto sud.

Data sopralluogo

21/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 92

Scheda 1999 n° 54

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 76**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 3

Particella 915

Epoca di impianto posteriore al 1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

### Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

### Elementi decorativi

basamento decorativo

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

sterrato

pavimentato

---

### Note

aia in cotto lungo il prospetto sud. Presenza di porzione di muratura in mattone a faccia vista sull'angolo sud - est del p1. Superfetazioni (infissi in alluminio) degli ingressi al pt del prospetto sud.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 84

Scheda 1999 n° 96

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 77**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 3

Particella 266

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

lesioni rilevanti

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi  
riquadrature aperture in pietra

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 80

Scheda 1999 n° 50

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 78**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Villa

Foglio catastale 3

Particella 252

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

Note

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 81 b

Scheda 1999 n° 51

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 79**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Villa

Foglio catastale 3

Particella 797

Epoca di impianto

**STATO DI CONSERVAZIONE**

interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

in aderenza parte ristrutturata e tinteggiata color rosso buggiano con riquadri chiari alle aperture.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 77

Scheda 1999 n° 95

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 80**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Villa

Foglio catastale 3

Particella 239

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
legno  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate  
misto pietra e mattoni

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
basamento decorativo

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

mantento mandorlato all'estremità del prospetto nord a p1.

Data sopralluogo

21/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 72

Scheda 1999 n° 94

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 81**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Villa

Foglio catastale 3

Particella 162

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

21/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

mantenuto mandorlato all'estremità del prospetto nord al p1. Presenti due catene a vista sul prospetto nord.

Data sopralluogo

21/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 1

Scheda 1999 n° 89

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 82**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Molin Nuovo

Foglio catastale 1

Particella 4

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


lesioni rilevanti

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

parte terminale del prospetto sud con uso accessorio agricolo, senza intonaco in muratura mista con presenza, al p1, di apertura con arco a tutto sesto e vicino mandorlato. Originale intonaco tinteggiato di colore rosso buggiano ancora visibile in porzioni del prospetto sud e nel sottogronda.

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 7

Scheda 1999 n° 37

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 83**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 1

Particella 30

Epoca di impianto

**STATO DI CONSERVAZIONE**


privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**





## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0  
ZEI 6 extraurbana  
UE 14 b

Scheda 1999 n° 39  
Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 84**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 1


Particella 104

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**  
privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato  
**DEST. USO**  
**PREVALENTE** agricola e funzioni connesse


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
marsigliesi

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

accessorio agricolo (fienile) con 2 mandorlati al p1 simmetrici rispetto alle due aperture con arco a tutto sesto. Diversa tipologia di mattone tra pt e p1.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 13

Scheda 1999 n° 38

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 85**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Stignanese

Foglio catastale 1

Particella 1077

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
legno  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 30

Scheda 1999 n° 92

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 86**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Forre Nera

Foglio catastale 1

Particella 821

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** parziale

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
orto

---

### Note

il fabbricato è composto da 3 corpi a 2 piani e da un accessorio ad unico piano con tetto a capanna sul lato nord - est. Il primo corpo a 2 piani lato nord è un fienile con prospetto nord, simmetrico rispetto all'asse principale e al p1 presenta una scansione alternata tra 2 grandi aperture con arco a tutto sesto e 3 mandorlati. Sul prospetto est al p1, 2 mandorlati lungo tutta l'estensione.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 31

Scheda 1999 n° 42

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 87**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Forre Nera

Foglio catastale 1

Particella 196

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrate aperture decorate  
cornici marcapiano  
lesene angolari

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

le riquadrature delle aperture decorate, la cornice marcapiano e le lesene angolari non sono originali ma frutto di una recente ristrutturazione.

Data sopralluogo

19/12/11

foglio 0		Scheda 1999 n° 43	SCHEDA N° 88
ZEI 6	extraurbana	Valore 1999	parti di ridotto valore
UE 34			


Indirizzo Via Forre Nera

## Particella 83


**Epoca di impianto** anteriore al 1825

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente  
**DEST. USO**  
**PREVALENTE** residenziale

### Estratto catasto leopoldino



### Estratto mappa catastale



**Foto 1**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
non rilevabile

Manto di copertura  
coppi e embrici  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
basamento decorativo

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
deposito

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e colori diversi degli infissi e dei sistemi oscuranti.

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 38

Scheda 1999 n° 44

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 89**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Livornese

Foglio catastale 1

Particella 190

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 40 b

Scheda 1999 n° 93

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 90**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via delle Serre

Foglio catastale 1

Particella 503

Epoca di impianto

**STATO DI CONSERVAZIONE**

con parti crollate

interventi complessivi di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** parziale

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

il complesso si compone di 2 corpi: la parte ad est con parti crollate, la parte ad ovest ristrutturata recentemente con funzioni abitative.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 41

Scheda 1999 n° 45

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 91**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via delle Serre

Foglio catastale 1

Particella 261

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 44

Scheda 1999 n° 46

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 92**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Livornese

Foglio catastale 1

Particella 249

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
giardino  
sterrato

---

### Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e colori diversi degli infissi e dei sistemi oscuranti. A sottolineare ciò anche una divisione dell'area di pertinenza a sud. Superfettazioni parte est ("tettino" sopraporta). Presenza di aia lungo il prospetto sud.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 53

Scheda 1999 n° 48

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 93**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Livornese

Foglio catastale 1

Particella 252

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**


privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale

**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

### Note

superfetazioni addossate lato sud.

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0  
ZEI 6 extraurbana  
UE 48 a

Scheda 1999 n° 47 a  
Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 94**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Livornese

Foglio catastale 1


Particella 255

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**  
assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente  
**DEST. USO**  
**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

### Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

### Elementi decorativi

riquadrate aperture decorate

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

### Note

le riquadrature delle aperture decorate non sono originali ma frutto di una recente ristrutturazione.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0  
ZEI 6 extraurbana  
UE 48 b

Scheda 1999 n° 47 b  
Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 95**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Livornese

Foglio catastale 1


Particella 257

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**  
privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato  
**DEST. USO**  
**PREVALENTE** agricola e funzioni connesse

**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi  
altri elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato  
sterrato

---

### Note

presenza di corpi a diverse altezze e mandorlati sul prospetto sud ed ovest al p1 del copro a 2 piani.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 28 b

Scheda 1999 n° 91 b

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 96**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 113

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


privo di manutenzione

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** agricola e funzioni connesse


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

la porzione a sud, originariamente ad unico piano, è stata in passato sopraelevata fino all'altezza del corpo adiacente per realizzazione di fienile che presenta un mandorlato per tutta l'estensione del prospetto sud. Superfetazione in aggetto più recente a metà del prospetto ovest ad unico piano basso con copertura a falda unica.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 28 c

Scheda 1999 n° 91 c

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 97**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 109

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**


lesioni rilevanti

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente in mattone a vista

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 28 a

Scheda 1999 n° 91 a  
Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 98**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 112

Epoca di impianto

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



## Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento  
legno

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

### Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

### Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate  
lesene angolari  
altri elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

### Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e colori diversi degli infissi e dei sistemi oscuranti. In particolare nel prospetto sud del corpo centrale i "finti" archi a sesto acuto, le aperture decorate, i merli in copertura e le lesene angolari non sono originali.

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 27

Scheda 1999 n° 90

Valore 1999 parti di valore

**SCHEDA N° 99**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio



Foglio catastale 1

Particella 131

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

con parti crollate

**STATO DI OCCUPAZIONE** non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

19/12/11



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
sterrato

---

Note

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 26 a

Scheda 1999 n° 33

Valore 1999 di valore

**SCHEDA N° 100**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 134 porzione est Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto

Manto di copertura  
non rilevabile

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture decorate  
cornici marcapiano  
balaustre decorate  
basamento decorativo  
lesene angolari

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
giardino

---

### Note

di particolare rilievo e ricercatezza il prospetto di testata (est). Presenza di supefetazione sul prospetto su (ampia tettoia sopraporta). La parte ovest del fabbricato è schedata al successivo n. 102.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 26 c

Scheda 1999 n° 41 b

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 101**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio


Foglio catastale 1

Particella 136

Epoca di impianto 1825-1954

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cotto  
legno

Manto di copertura  
portoghesi

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
altri elementi decorativi

---

## Pertinenze

Presenza di annessi  
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

### Note

nella recente ristrutturazione sono stati mantenuti i mandorlati originali nei vari corpi di fabbrica.

Data sopralluogo

19/12/11



**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 26 b

Scheda 1999 n° 41 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 102**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 134 porzione

Epoca di impianto

**STATO DI CONSERVAZIONE**


assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente


**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 1**



**Foto 2**



## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture decorate

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

### Note

il recente intervento di ristrutturazione ha garantito la generale omogeneità del trattamento dei fronti, anche nelle supefetazioni ("tettini" sopraporta sul prospetto sud). Aia in pietra nella porzione centrale del prospetto sud. La parte est del fabbricato è schedata al precedente n. 100.

Data sopralluogo

19/12/11

**COMUNE DI PONTE BUGGIANESE** Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 6 extraurbana

UE 24

Scheda 1999 n° 40

Valore 1999 parti di ridotto valore

**SCHEDA N° 103**

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Luccio

Foglio catastale 1

Particella 144

Epoca di impianto anteriore al 1825

**STATO DI CONSERVAZIONE**

assenza degrado

**STATO DI OCCUPAZIONE** permanente

**DEST. USO**

**PREVALENTE** residenziale


**Estratto CTR**




**Foto 1**



**Estratto catasto leopoldino**



**Estratto mappa catastale**



**Foto 2**

## Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

## Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto  
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto  
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

---

## Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde  
cemento

Manto di copertura  
coppi e embrici

Murature esterne  
prevalentemente intonacate

Infissi  
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi  
riquadrature aperture decorate  
basamento decorativo

---

## Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta  
pavimentato

---

### Note

netta distinzione della finitura dei prospetti: pt con rivestimento in pietra mentre p1 intonacato. Presenza di superfetazioni ("tettini" sopraporta sul prospetto sud). Parte estremo est trattato in ugual modo ma leggermente più basso con grande apertura con arco a tutto sesto al p1 probabilmente corrispondente originariamente ad un fienile.

Data sopralluogo

19/12/11

