

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 11

Scheda 1999 n° 33

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 299

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Vicolo del Fiume

Foglio catastale 7

Particella 186

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

piccole ma impattanti superfetazioni sul prospetto ovest (corpo chiuso pensile) e nell'area di pertinenza (tettoia addossata est - ovest).

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 extraurbana

UE 10

Scheda 1999 n° 32

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 300

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Vicolo del Fiume

Foglio catastale 7

Particella 189

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

presenza di qualche infisso con materiale improprio e non conforme alla normativa relativa al centro storico. Vedere anche fabbricato schedato al n.301.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 31

Valore 1999 privo di valore

SCHEDA N° 301

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Vicolo del Fiume

Foglio catastale 7

Particella 192

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
non rilevabile

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2012/218NP. Vedere anche fabbricato schedato al n.301.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 12

Scheda 1999 n° 34

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 302

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Vicolo del Fiume

Foglio catastale 7

Particella 197

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

Note

realizzazione successiva rispetto all'epoca del fabbricato del terrazzo e del piccolo volume chiuso sul fronte fiume.

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 13

Scheda 1999 n° 35

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 303

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Vicolo del Fiume

Foglio catastale 7

Particella 198

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
porzioni murarie affrescate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

raro esempio di edificio d'angolo su tre affacci (strada, piazza, fiume). Per questo edificio è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2011/048NP.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 27

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 304

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 176

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
basamento decorativo
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

il fabbricato è composto da 2 porzioni: l'una a 2 piani e l'altra, libera su 2 lati, ad unico piano con utilizzo accessorio. Nella parte più alta il portocino di ingresso in legno presenta una rosta superiore in ferro battuto e definisce la linea di simmetria. Eleganti inferriate in ferro battuto alle finestre del pt. Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2011/052NP.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 28

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 305

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 153

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

sul prospetto fronte strada (sud - est) il portocino di ingresso in legno presenta una rosta superiore in ferro battuto e definisce la linea di simmetria; in asse sul portonicino al piano nobile, piccolo terrazzino composto da lastra di pietra sorretta da 2 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto con ricercato disegno originali. Eleganti inferriate in ferro battuto alle finestre del pt.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 7 urbana

UE 7

Scheda 1999 n° 29

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 306

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 179

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano
basamento decorativo
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

fabbricato a 2 piani.

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

01/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 3

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 308

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza Fratelli Banditori

Foglio catastale 7

Particella 26

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
balaustre decorate
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

Edificio Comunale sede di numerosi uffici.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 44

Scheda 1999 n° 20

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 309

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario

Foglio catastale 7

Particella 96

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrate aperture decorate
cornici marcapiano
basamento decorativo
balaustre decorate
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 45

Scheda 1999 n° 24

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 310

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 84

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

l'accesso carrabile nel prospetto lungo strada (ovest) interrompe l'impostazione simmetrica rispetto al portoncino in ingresso in legno con rosta in ferro battuto.

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 46

Scheda 1999 n° 25

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 311

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 83

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

insegna a bandiera sul prospetto lungo strada (ovest) non idonea per forma, colori e tipologia all'installazione in centro storico. Adiacente portoncino in legno con rosta in ferro battuto in arco a tutto sesto.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 46

Scheda 1999 n° 25

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 312

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 81

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

portoncino originale sostituito in passato da infisso in alluminio sul fronte lungo strada (ovest). Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2012/128NP.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 47

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 313

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 75

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Originale gruppo di fabbricati a 2 piani. Ad oggi presentano alcune superfetazioni sul prospetto lungo strada (ovest) consistenti nell'ingrandimento di alcune aperture al pt per renderle carrabili ed ai conseguenti infissi metallici e consistenti nei "tettini" sopraporta.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 48

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 314

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 70

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

sede del "Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio". Particolare corpo in aggetto al p1 del prospetto sud.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 49

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 315

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 62

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
lastrico solare

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

non censito nel 1991 e nel 1999.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 316

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 135

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

raro esempio di edificio d'angolo su tre affacci (strada, piazza, fiume). Sul prospetto lungo il fiume che prosegue anche su porzione del prospetto ovest è presente un terrazzo con parte più ampia sorretta da pilastro, costruito successivamente all'epoca di realizzazione del fabbricato ma ad oggi storicizzato.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 317

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 137

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

doppio affaccio fiume - strada. Presenza di catena a vista all'altezza del p2.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 318

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 138 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

doppio affaccio fiume - strada. Presenza di varie catene a vista all'altezza del pt e tra p1 e p2. Intelligente posizionamento del contatore e della cassetta postale all'interno di uno spazio rettangolare tinteggiato di grigio subito sotto l'alta finestra con grata al fine di minimizzare la loro presenza sul prospetto principale lungo strada (nord - est).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 319

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti


Foglio catastale 7

Particella 138 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

doppio affaccio fiume - strada. Presenza di varie catene a vista all'altezza del pt e tra p1 e p2.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 320

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti


Foglio catastale 7

Particella 140

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR**

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 10

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 321

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 141

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI

urbana

UE

Scheda 1999 n° 6

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 322

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 142


Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale





Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 19

Scheda 1999 n° 7

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 323

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 913

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
altro

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

chiesetta con pianta a croce latina e cupola in rame.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 18

Scheda 1999 n° 7

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 324

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Giusti

Foglio catastale 7

Particella 146

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

30/11/11

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
serrande avvolgibili

Elementi decorativi

riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città. In asse sull'ingresso, al piano nobile, piccolo terrazzino composto da lastra di pietra sorretta da 2 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto con ricercato disegno originali.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 20

Scheda 1999 n° 16

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 326

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Spadoni

Foglio catastale 7

Particella 152

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE commerciale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
balaustre decorate
lesene angolari
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

importante palazzo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città con la particolarità che la forma del prospetto principale è adeguata e segue l'andamento della strada sia in senso orizzontale che in senso verticale, per cui esiste anche un accesso pensile.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE 11

Scheda 1999 n° 15
Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 327

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza IV Novembre

Foglio catastale 7

Particella 117

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
balaustre decorate
basamento decorativo
lesene angolari
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città. In asse sull'ingresso, al piano nobile, piccolo terrazzino composto

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE 10

Scheda 1999 n° 14
Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 328

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza IV Novembre

Foglio catastale 7

Particella 119

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
balaustre decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 16

Scheda 1999 n° 4

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 329

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario

Foglio catastale 7

Particella B

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde

Manto di copertura

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

lesene angolari

gronda decorativa

altri elementi decorativi

riquadrature aperture decorate

cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

santuario della Madonna del Buonconsiglio. loggiato con 3 volte a crociera leggermente più basso del fronte strada obliquo.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 22

Scheda 1999 n° 8

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 330

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario

Foglio catastale 7

Particella 132

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
lesene angolari
stemma padronale
altri elementi decorativi
gronda decorativa
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

nella struttura aperta ad unico piano con archi a tutto sesto è stata apposta una moderna " fontana di acqua pubblica": Sui fabbricati, assai particolari ed unici nel loro genere che richiamano la tipologia a torre, ricercatezze di particolari stilistici quali merli sulla parte terminale, archi a sesto acuto, occhi e finestra a semicerchio nel p3. Presenza di catene a vista.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 43

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 331

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario



Foglio catastale 7

Particella 136

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 41

Scheda 1999 n° 23

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 332

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario

Foglio catastale 7

Particella 101

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 4

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

fabbricato a 4 piani con copertura di tipologia a falde asimmetriche.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 40

Scheda 1999 n° 22

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 333

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza del Santuario

Foglio catastale 7

Particella 143

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

30/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

superfetazioni: infissi in alluminio nelle grandi aperture al pt.

Data sopralluogo

30/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 31

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 334

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 102 porzione

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

non censito nel 1999. Per l'altra porzione della part. 102 vedere scheda n. 335.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 335

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 102 porzione

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Superfetazioni: presenza di impianto tecnologico al centro del prospetto principale lungo strada (ovest) e infissi in materiali non conformi alla normativa per il centro storico nelle grandi aperture al pt. Per l'altra porzione della part. 102 vedere scheda n. 334.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 30

Scheda 1999 n° 15

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 336

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 337

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa
stemma padronale
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

recente intervento di realizzazione di piccola loggia al pt arretrata rispetto al fronte strada sul prospetto ovest.

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
porzioni murarie affrescate
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città. In asse sull'ingresso, al piano nobile, piccolo terrazzino composto da lastra di marmo sorretta da 2 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto con ricercato disegno originali.

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

superfetazioni: presenza di infissi in materiali non conformi alla normativa per il centro storico nelle grandi aperture al pt sul prospetto principale fronte strada (ovest).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 27

Scheda 1999 n° 13

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 339

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 109

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 4

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE

Scheda 1999 n° 12
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 340

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 110

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 25

Scheda 1999 n° 17

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 341

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 121

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
balaustre decorate
basamento decorativo
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo d'angolo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città. In asse sull'ingresso, al piano nobile, piccolo terrazzino composto da lastra di pietra sorretta da 2 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto con ricercato disegno originali.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE 24

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 342

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 123

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Edificio a 2 piani.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 37

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 343

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 128

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico.non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 38

Scheda 1999 n° 20

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 344

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 98

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 39

Scheda 1999 n° 21

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 345

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti



Foglio catastale 7

Particella 100

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

presenza di un terrazzo (superfettazione storicizzata) lungo quasi tutta la dimensione del prospetto lungo
stra (est) con ringhiera in ferro battuto. Presenza di 2 catene a vista al p1.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 23

Scheda 1999 n° 11

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 346

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 128

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 36

Scheda 1999 n° 19

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 347

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 89

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 35

Scheda 1999 n° 18

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 348

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 85

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

gradevole la tinteggiatura (che identifica probabilmente le proprietà e/o le unità abitative) diversa tra le varie porzioni dello stesso edificio.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE

Scheda 1999 n° 17

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 349

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 82

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
porzioni murarie affrescate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991. Presenza di un terrazzo (superfetazione storicizzata) lungo quasi tutta la dimensione del prospetto lungo stra (est) con ringhiera in ferro battuto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 34

Scheda 1999 n° 9

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 350

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 82

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

la foto 1 rappresenta 2 distinte porzioni: quella adiacente al fabbricato della scheda n. 350 ha la stessa imposta di gronda e probabilmente era con quella parte un unico fabbricato. La porzione adiacente è più alta e con caratteristiche, quali la dimensione delle finestre sul fronte strada, l'altezza e lo stato manutentivo, assai differenti.

Data sopralluogo

03/12/11

