

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 3 extraurbana

UE 103 a

Scheda 1999 n° 128

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 151

Frazione Fattoria

Indirizzo Via Ciatta




Foglio catastale 16

Particella 138

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tipologia del tetto a padiglione, prospetto sud rigorosamente simmetrico rispetto all'ingresso principale ed aia in cotto lungo l'intero prospetto principale. Tracce di colore verde sull'intonaco nella zona del sottogronda.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 3 extraurbana

UE 109 b

Scheda 1999 n° 169 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 152

Frazione Anchione

Indirizzo Via Liscaio

Foglio catastale 17

Particella 56

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

particolare fabbricato che, insieme a quello limitrofo scheda n. 153, forma un unico piccolo agglomerato. Particolarmente interessante sul prospetto nord - est al p1 la muratura con ricorsi di mattoni all'interno della quale si trova un mandorlato orizzontale. Il corpo ad unico piano lato sud, vista la tipologia di laterizio utilizzato, pare realizzato in epoca successiva.

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 3 extraurbana

UE 109 a

Scheda 1999 n° 169 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 153

Frazione Anchione

Indirizzo Via Liscaio

Foglio catastale 17

Particella 117

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

07/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da 2 porzioni, l'una in muratura mista in pietra e l'altra, probabilmente più recente, in mattoni. Per quanto riguarda il vicino accessorio vedere scheda n. 152.

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 3 extraurbana

UE 108

Scheda 1999 n° 168

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 154

Frazione Anchione

Indirizzo Via Liscaio

Foglio catastale 17

Particella 57

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

07/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

prospetto ovest di testata ed angolo del prospetto sud in muratura mista con netta divisione (per altro diversa tra pt e p1) dall'altra porzione del prospetto sud in mattoni a vista, forse testimonianza di costruzione in diverse epoche.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 3 extraurbana

UE 102

Scheda 1999 n° 164

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 155

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ciatta

Foglio catastale 16

Particella 96

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 93

Scheda 1999 n° 116

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 156

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Albinatico



Foglio catastale 4

Particella 216

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 17

Scheda 1999 n° 62

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 157

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 2

Particella 83

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 21

Scheda 1999 n° 63

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 158

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 2

Particella 70

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

orto

sterrato

Note

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 8

Scheda 1999 n° 61

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 159

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella




Foglio catastale 2

Particella 681

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica di diversa altezza.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 4

Scheda 1999 n° 60

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 160

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella


Foglio catastale 1

Particella 75

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

presenza di superfetazioni (ampio "tettino" sopraporta) nell'angolo del prospetto sud.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 7

Scheda 1999 n° 100

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 161

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella




Foglio catastale 2

Particella 45

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

Note

fabbricato lungo strada composto da vari corpi di altezze diverse.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 26

Scheda 1999 n° 53

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 162

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella



Foglio catastale 2

Particella 23

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tipologia particolare (rara ma non unica) di fabbricato composto da varie unità circa della stessa altezza con copertura a capanna centrali ed "ali" laterali con altezza maggiore e copertura a mezzo padiglione, specurari tra loro. Rapporto vuoti - pieni ancora molto rigido e leggibile. Nella porzione centrale tracce di colore originale aranciato nella porzione sottogronda.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 27 a

Scheda 1999 n° 32

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 163

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella

Foglio catastale 2

Particella 30

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

palazzo ricercato e di notevole dimensione con ottima simmetria conservata nel prospetto principale (nord) ai p1 e p2 rispetto al centrale portone di ingresso, un pò meno evidente al pt. Sul medesimo prospetto sono presenti due "occhi" al p1 e p2 e un'aia in pietra lungo l'intero fronte.. Copertura con tipologia a padiglione. Per il fabbricato adiacente consultare la scheda n. 164.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 27 b

Scheda 1999 n° 103

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 164

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella

Foglio catastale 2

Particella 31

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE

DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

il fabbricato è stato ristrutturato per la parte a sud (interventi complessivi di manutenzione con trattamento diverso della finitura balza bassa rivestita in porfido, pt in mattoni, p1 intonacato) mentre è privo di manutenzione per la parte a nord. Sul prospetto ovest al p1 sono presenti nelle due parti le aperture con arco a tutto sesto e ribassato che indicano l'utilizzo come fienile.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 23

Scheda 1999 n° 102

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 165

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella

Foglio catastale 2

Particella 60

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfettazioni storicizzate sul lato nord- ovest. Traccia di colorazione rosso buggiano sull'intonaco del sottogronda del prospetto sud.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 9

Scheda 1999 n° 101

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 166

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Casabella

Foglio catastale 2

Particella 53

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

recente ristrutturazione con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria.

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 29

Scheda 1999 n° 104

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 167

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Camporcioni



Foglio catastale 2

Particella 35

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

14/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

14/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 55

Scheda 1999 n° 69

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 168

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 2

Particella 208

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

superfettazione storicizzata lato est con corpo di unico piano con capertura ad una falda. Tinteggiatura color verde, forse originale.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 65

Scheda 1999 n° 71

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 169

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Borghetto

Foglio catastale 4

Particella 67

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

superfetazioni (ampi "tettini" sopraporta) sulla porzione del prospetto sud colore rosso buggiano, ad oggi troppo acceso. Presenza di aia in mattoni lungo parte del prospetto sud. Da porre particolare attenzione nel trattamento delle finiture della restante parte del prospetto sud.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 66

Scheda 1999 n° 72

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 170

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Borghetto

Foglio catastale 4

Particella 1224

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura

Murature esterne

Infissi

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta

Note

edificio formato da 2 corpi di fabbrica con altezze diverse. Superfettazioni sul prospetto sud ("tettini" sopraporta).

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 67

Scheda 1999 n° 73

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 171

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Borghetto




Foglio catastale 4

Particella 71

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

supeferfetazione storicizzata sulla parte terminale del prospetto sud consistente in un corpo in muratura ad unico piano con copertura a falda unica. Inoltre presente ampia superficie esterna in autobloccanti di cemento colore grigio.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 47

Scheda 1999 n° 66

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 172

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Doccia

Foglio catastale 4

Particella 4

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sono presenti varie catene a vista (sul prospetto sud 1 a pt e 2 a p1, sul prospetto nord 2 al p1). Presenza di vari corpi di fabbrica più bassi lato est da considerare come superfetazioni storricizzate.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 51 b

Scheda 1999 n° 112

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 173

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colligiana




Foglio catastale 4

Particella 49

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

superfettazioni in aggetto (tettoie, pergolati, "tettini" sopraporta) sui prospetti sud e nord. Parte adiacente schedata al n. 174.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 51 a

Scheda 1999 n° 67

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 174

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 4

Particella 52

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Parte adiacente schedata al n. 173.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 52

Scheda 1999 n° 68

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 175

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 4

Particella 56

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco ma il prospetto sud è gradevole. Al pt si è persa la scandione dei pieni - vuoti e sono presenti supefetazioni ("tettini" sopraporta). Nella parte centrale piccola finestrina verticale ovale sopra il portoncino di ingresso con rosta in ferro.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 58

Scheda 1999 n° 70

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 176

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colombaia

Foglio catastale 4



Particella 17

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

mantenuti i mandorlati sul prospetto trasversale est. Leggere superfetazioni (lastre in cemento colore grigio sui prospetti nord ed est per limitare l'umidità aascendente).

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 70

Scheda 1999 n° 74

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 177

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colombaia

Foglio catastale 4

Particella 32

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfetazioni (tettoia) e superfetazioni storicizzate (piccolo volume ad unico piano e copertura a falda unica) sul prospetto est e superfetazioni storicizzate (piccolo volume di testata ad unico piano in muratura con copertura a capanna) sul prospetto ovest.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 75

Scheda 1999 n° 76

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 178

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colombaia

Foglio catastale 4

Particella 80

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 45

Scheda 1999 n° 111

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 179

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 2

Particella 206, 505

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta

giardino

sterrato

Note

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 39

Scheda 1999 n° 110

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 180

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colligiana



Foglio catastale 2

Particella 176

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

rispetto alla pianta originale di forma pressochè quadrata, sono presenti vari corpi di fabbrica in aggetto il più grande dei quali ad unico piano con copertura ad una falda sul lato est. Presenza di stemma (originale?) tra le 2 finestre al p1 del prospetto sud.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 35

Scheda 1999 n° 108

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 181

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 190

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da vari corpi di fabbrica di diverse altezze e con diverso stato di conservazione.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 36

Scheda 1999 n° 109

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 182

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 186

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

parte terminale ad ovest fienile in mattoni con mandorlato al p1. Sulla parte intonacata presenza di superfetazioni ("tettini" sopraporta sul prospetto sud e proteggi finestra sul prospetto di testata est).

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 37 b

Scheda 1999 n° 65 b

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 183

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova


Foglio catastale 2

Particella 268

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fiabre con ampie aperture a sesto ribassato est ed ovest tamponati in parte con mandorlati. Presenza di superfetazione ad unico piano con copertura ad una falda in blocchi di cemento ed altri piccoli corpi in muratura in aderenza al fabbricato. L'edificio principale è schedato al n. 184.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 37 a

Scheda 1999 n° 65 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 184

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pedscianuova


Foglio catastale 2

Particella 266

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superficie storicizzata sul lato est (corpo in mattoni al solo pt). L'edificio pertinenziale è schedato al n. 183.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 33

Scheda 1999 n° 64

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 185

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 160

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 32 a

Scheda 1999 n° 107

Valore 1999

SCHEDA N° 186

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 122

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

il fabbricato è composto da diversi corpi di fabbrica di varie altezze. La diversa colorazione di porzioni del prospetto sud prodotta dalla recente ristrutturazione non ha garantito il mantenimento dell'unitarietà del fronte originale, come, del resto, il netto frazionamento degli spazi esterni.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 31

Scheda 1999 n° 106

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 187

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 124

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 30

Scheda 1999 n° 105

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 188

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Pescianuova

Foglio catastale 2

Particella 692

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

13/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: le varie porzioni presentano diversi colori di tinteggiatura dell'intonaco e dei sistemi oscuranti e manto di copertura di epoche diverse. Per questo fabbricato sono stati rilasciati l'atto d'assenso n. 2011/180NP e n. 2012/159NP.

Data sopralluogo

13/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 78

Scheda 1999 n° 77

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 189

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione




Foglio catastale 4

Particella 154

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

tipologia di copertura a padiglione.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 74

Scheda 1999 n° 75

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 190

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Porrione

Foglio catastale 4

Particella 81

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 85

Scheda 1999 n° 78

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 191

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Calderaio

Foglio catastale 5

Particella 16

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

l'edificio presenta diversi corpi di fabbrica (con stato di conservazione disomogeneo) ed altezze leggermente diverse tra loro; le due porzioni terminali hanno copertura con tipologia a padiglione. Recinzione inadeguata al contesto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 87 a

Scheda 1999 n° 113

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 192

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Renaio

Foglio catastale 5

Particella 10

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


assenza degrado

DEST. USO


privo di manutenzione

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

l'edificio presenta 2 corpi di fabbrica con stato di conservazione disomogeneo ed altezze diverse. Sul prospetto sud sono presenti "tettini" a protezione degli infissi lungo quasi tutto il prospetto. La parte non ristrutturata presenta tinteggiatura colore rosso buggiano. Per questo fabbricato sono stati rilasciati l'atto d'assenso n. 2011/168NP e 2011/232NP.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 91 b

Scheda 1999 n° 115

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 193

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colmata

Foglio catastale 5




Particella 16

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
asfaltato

Note

superfetazione storicizzata sul prospetto est di altezza a lambire con la copertura a falda unica i davanzali delle finestre del p1. Il fabbricato principale è schedato al n. 194.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 91 a

Scheda 1999 n° 55

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 194

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colmata

Foglio catastale 5




Particella 16

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sul prospetto sud al p1 in posizione simmetrica rispetto all'asse centrale sono presenti 2 finestrine ovali verticali. Copertura con tipologia a padiglione. Il fabbricato accessorio è schedato al n. 193.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 90 b

Scheda 1999 n° 114

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 195

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colmata

Foglio catastale 5



Particella 30

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il prospetto est presenta vari interessanti e particolari mandorlati al p1: sul lato sinistro il primo è tamponato e gli altri 3 sono inseriti in spazi con arco a sesto ribassato mentre gli altri 3 sul lato destro presentano soglia orizzontale piana.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 1 extraurbana

UE 5

Scheda 1999 n° 205

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 196

Frazione Anchione

Indirizzo Piaggione

Foglio catastale 29

Particella 8

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

07/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 1 extraurbana

UE 6

Scheda 1999 n° 206

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 197

Frazione Anchione

Indirizzo Piaggione




Foglio catastale 28

Particella 87

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

superfettazioni (tettoie) sui prospetti nord e sud.

Data sopralluogo

07/12/11

