

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 77

Scheda 1999 n° 130

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 251

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Spiga



Foglio catastale 11

Particella 29

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria. Recinzione inadeguata al contesto.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 74

Scheda 1999 n° 128

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 252

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Spiga

Foglio catastale 10

Particella 60

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

per la porzione ovest: uso abitativo ed intonacato tinteggiato di colore ocra. Per la porzione est: utilizzo accessorio agricolo con pt intonacato e p1 in mattoni a vista. Aia in mattoni davanti a gran parte del prospetto sud e pozzo nell'area di pertinenza.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 79

Scheda 1999 n° 97

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 253

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Spiga



Foglio catastale 11

Particella 32

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

presenza di supefetazioni ("tettini" sopraporta e tottoie) sul prospetto sud.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 83

Scheda 1999 n° 131

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 254

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Tredicina

Foglio catastale 11

Particella 38

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 75

Scheda 1999 n° 129

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 255

Frazione Anchione

Indirizzo Via Auscello

Foglio catastale 11

Particella 613

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

ritrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria. Completamente snaturato il rapporto vuoti - pieni e la proporzione delle aperture sia sul prospetto sud che su quello nord. Superfettazioni (tettoie) nell'area di pertinenza a sud.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 90 a

Scheda 1999 n° 99

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 256

Frazione Fattoria

Indirizzo Via del Pesce

Foglio catastale 11

Particella 49

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

grande e ben conservata aia di mattoni in parte con forma quadrata ed in parte con forma rettangolare.
Vedere anche scheda n. 257 e n. 258.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 90 a

Scheda 1999 n° 133 a

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 257

Frazione Fattoria

Indirizzo Via del Pesce

Foglio catastale 11

Particella 49

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

grande e ben conservata aia di mattoni in parte con forma quadrata ed in parte con forma rettangolare.
Vedere anche scheda n. 256 e n. 258.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 90 b

Scheda 1999 n° 133 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 258

Frazione Fattoria

Indirizzo Via del Pesce



Foglio catastale 11

Particella 50

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato ad uso accessorio con pt intonacato e p1 in mattoni a faccia vista con apertura con sesto ribassato e mardorlati laterali. Prospetto particolare in quanto speculare ma non simmetrico. Superfetazione storicizzata più bassa sul lato nord. Grande e ben conservata aia di mattoni in parte con forma quadrata ed in parte con forma rettangolare. Vedere anche scheda n. 257 e n. 258.

Data sopralluogo

27/12/11

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 95

Scheda 1999 n° 102

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 259

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte di Mingo

Foglio catastale 11

Particella 119, 120

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato originale non è stato trattato omogeneamente per la sua interezza: la porzione ad est (part. 120) è stata ristrutturata mantenendo la parte terminale in mattoni a faccia vista ed alcuni mandorlati. La parte ad ovest (part. 119) è priva di manutenzione ed è composta da vari corpi di diversa altezza e di diverso utilizzo.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 94

Scheda 1999 n° 101

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 260

Frazione Anchione

Indirizzo Via Ponte di Mingo

Foglio catastale 11

Particella 97

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino
sterrato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria. Tinteggiatura di colori diversi nei vari corpi e presenza di porzioni di muratura lasciate a vista.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 92

Scheda 1999 n° 134

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 261

Frazione Fattoria

Indirizzo Via del Pesce

Foglio catastale 11

Particella 88

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

edificio in parte ad uso accessorio agricolo ed in parte ad utilizzo abitativo della mesedima altezza. Unica nella sua forma è la grande apertura al p1 della porzione accessorio che termina con arco agivale. Porzione a pt in muratura mista a faccia vista mentre la gran parte del fabbricato è in mattoni a vista. Risulta avvenuta la demolizione di un corpo più basso addossato sul prospetto est.

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nel prospetto sud - est porzione ovest in muratura mista in pietra a faccia vista mentre la gran parte del fabbricato è in muratura in mattoni in parte intonacata. Presenza di aia in mattoni lungo parte del prospetto sud - est.

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 4 extraurbana

UE 89

Scheda 1999 n° 98

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 263

Frazione Fattoria

Indirizzo Via del Pesce

Foglio catastale 11

Particella 257

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

27/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

27/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE

Scheda 1999 n° 11
Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 264

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 12

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

16/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

nel 1991 non censito. Ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria. Superfettazioni su vari prospetti ("tettini" sopraporta).

Data sopralluogo

16/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 29

Scheda 1999 n° 24

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 265

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 21

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

16/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
balaustre decorate
basamento decorativo
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

palazzo nobiliare che mantiene tutte le caratteristiche originali di prestigio. Da tutelare le palme probabilmente di piantumazione coeva alla costruzione dell'edificio.

Data sopralluogo

16/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 1

Scheda 1999 n° 26

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 266

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Stiganese

Foglio catastale 7

Particella 1

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

16/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

leggera superfetazione ("tettino" sopraporta) sul prospetto sud.

Data sopralluogo

16/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 267

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7


Particella 59

Epoca di impianto anteriore al 1825


STATO DI CONSERVAZIONE
privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente
DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Superfetazione al pt (infisso del portone di ingresso in alluminio).

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 268

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 58

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Gronda ed infissi del prospetto sud non idonei al contesto del centro storico.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 21

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 269

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 44

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (rapporto pieni - vuoti e gronda).

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 270

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 43 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (rapporto pieni - vuoti e gronda).

Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censita nel 1999. Ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (rapporto pieni - vuoti e gronda).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 22

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 272

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 42 porzione

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (rapporto pieni - vuoti e gronda). Porzione al pt attualmente priva di intonaco.

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 23

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 273

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 38

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1999. Piccolo terrazzino sul prospetto sud centrale con lastra di marmo e ringhiera in ferro battuto originali.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 274

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 321 porzione

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria soprattutto sul prospetto nord.

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 24

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 275

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Garibaldi

Foglio catastale 7

Particella 321 porzione

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

29/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

non censito nel 1999. Porzione a pt intonacata con ampia apertura con infisso avvolgibile in metallo; al p1 muratura in faccia vista in mattoni. Sul lato ovest superfetazione (volume ad un piano con analoga grande apertura).

Data sopralluogo

29/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 9

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 276

Frazione Capoluogo

Indirizzo Piazza Banditori

Foglio catastale 7

Particella 406

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 1

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

particolare costruzione composta da vari corpi di altezze diverse, simmetrica rispetto al portone centrale con altezza maggiore nella parte centrale a decrescere a "gradoni" sulle parti laterali. Tale effetto è prodotto dalla quinta muraria che cela le coperture con tipologia tradizionale a capanna. La porzione centrale è enfatizzata dal rivestimento in pietra.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 12

Scheda 1999 n° 21

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 277

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 308

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto si

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
cornici marcapiano
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

Data sopralluogo

23/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE 13

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 278

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 527

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE
assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO
PREVALENTE direzionale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate
altro

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

non censito nel 1999. Apprezzabile, semplice ma ricercato, il prospetto est di chiara matrice di architettura razionalista impostato con rigorosa simmetria e con ampio spazio pavimentato in cotto. Copertura con tipologia a padiglione.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 14

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 279

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 26, 312

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE commerciale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto si

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

non censito nel 1999.

Data sopralluogo

26/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 14

Scheda 1999 n° 22

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 280

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 27

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale


Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

piccolo terrazzino sul prospetto est (principale lungo strada) centrale con lastra di marmo e ringhiera in ferro battuto originali. Non consoni al palazzo gli infissi delle aperture laterali del pt.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI urbana

UE

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 281

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 315

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri
serrande avvolgibili

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Prospetto principale (est) sul fronte strada simmetrico rispetto all'asse principale con portoncino in legno, sopraporta in ferro battuto e riquadro in cemento. Non consoni al fabbricato gli infissi delle aperture laterali del pt.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 282

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 31, 32

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Scheda comprensiva di 2 fabbricati (part. 31 d'angolo) e part. 32., di altezza leggermente superiore.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 283

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 34

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
misto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Catena a vista al p2. Prospetto principale lungo strada (est) simmetrico rispetto al portoncino di ingresso centrale in legno con rosta in ferro battuto, ad esclusione delle aperture del pt, probabilmente eseguite successivamente all'epoca di impianto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 284

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 35

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Non consoni al fabbricato gli infissi delle aperture laterali del pt sul prospetto principale (est) lungo il fronte strada.

Data sopralluogo

26/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI

urbana

UE

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 285

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà



Foglio catastale 7

Particella 55

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
cornici marcapiano
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Non consoni al fabbricato gli infissi delle aperture laterali del pt sul prospetto principale (est) lungo il fronte strada.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 286

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 54

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Non consoni al fabbricato sul prospetto principale (est) lungo il fronte strada i terrazzi al p1 e p2 lunghi quasi quanto il prospetto: Perso il rapporto originale vuoto - pieno in tutto il prospetto a causa dell'ingrandimento delle finestre al pt e della trasformazione di alcune finestre in porte ai piani superiori.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 287

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7


Particella 57

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE
privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente
DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
altro

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Non consoni al fabbricato gli infissi delle porte del pt sul prospetto principale (est) lungo il fronte strada.

Data sopralluogo

26/11/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 6 urbana
UE 18

Scheda 1999 n° 23
Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 288

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via della Libertà

Foglio catastale 7

Particella 60

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

26/11/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
altri elementi decorativi
lesene angolari
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non consoni al fabbricato gli infissi delle porte del pt sul prospetto principale (est) lungo il fronte strada. Di particolare interesse il balcone al p1 che si sviluppa sia su parte del prospetto est che su parte del prospetto sud con ringhiera in ferro battuto che segue lo spigolo del fabbricato senza interrompersi.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 8 urbana
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 289

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Filippo Cecchi

Foglio catastale 7

Particella 215 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825


STATO DI CONSERVAZIONE
con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno
altro

Manto di copertura
coppi e embrici
altro

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999.

Data sopralluogo

01/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 290

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Filippo Cecchi


Foglio catastale 7

Particella 221 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Probabilmente ingrandite le aperture originali.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 291

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Filippo Cecchi


Foglio catastale 7

Particella 223 porzione

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Sul prospetto sul fronte strada, manomesse le aperture al pt ed inseriti infissi in alluminio, avvolgibili ed inferriate non consoni al fabbricato. Fascia alta quanto la sommità delle finestre al pt non tinteggiata.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE 10

Scheda 1999 n° 26

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 292

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Filippo Cecchi

Foglio catastale 7

Particella 364

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

lascheda è composta da 2 fabbricati distinti: quello d'angolo presenta una ristrutturazione recente con apposizione di riquadri in cemento intorno al portoncino di ingresso al pt ed un tamponamento, al p1, di una porzione precedentemente aperta. L'altro fabbricato presenta un prospetto ovest (lungo strada) simmetrico che ha invece mantenuto del tutto il suo ordinato aspetto originale.

foglio

ZEI 8 urbana

UE 10

Scheda 1999 n° 26

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 293

Frazione	Capoluogo
----------	-----------

Indirizzo Via Filippo Cecchi

Foglio catastale 7

Particella 240

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
cornici marcapiano
basamento decorativo
balaustre decorate
lesene angolari

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 40

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 294

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Filippo Cecchi



Foglio catastale 7

Particella 235

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate
balaustre decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

particolare fabbricato d'angolo con tra affacci (strada, piazza, fiume). Sul prospetto di testata (nord - ovest) presenza di 2 terrazzi con dimensioni e parapetto diversi, sicuramente realizzati in diverse epoca. Per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2012/042NP.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE 3

Scheda 1999 n° 36

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 295

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via XXIV Maggio

Foglio catastale 7

Particella 203

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

il fabbricato originario era di forma rettangolare pura. Supefetazione storicizzata sul lato ovest (volume ad unico piano con coperura ad una falda) ad oggi facente parte del fabbricato. Su parte del prospetto ovest, terrazzo con parapetto in muratura.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 25

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 296

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 202

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
lesene angolari
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

importante palazzo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 8 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 37

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 297

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7

Particella 208

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
stemma padronale
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

prospetto ovest cieco (solo piccola luce al p1).

foglio

ZEI 8 urbana
UE 7

Scheda 1999 n° 38

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 298

Frazione	Capoluogo
----------	-----------

Indirizzo Via Ricasoli

Foglio catastale 7**Particella 215 porzione**

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE di servizio

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

01/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

riquadrature aperture decorate
balaustre decorate
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

particolare fabbricato con andamento curvo che segue la strada, simmetrico rispetto al portoncino di ingresso posizionato al centro. Il portocino in legno presenta una rosta superiore in ferro battuto sopra la quale è imposto un piccolo terrazzino composto da lastra di marmo sorretta da 2 mensole in pietra e ringhiera in ferro battuto originali. Apposta piccola immagine sacra al pt.

