

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 33

Scheda 1999 n° 19

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 351

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 74

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
basamento decorativo
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

importante palazzo dalle caratteristiche di un edificio padronale di città.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI

urbana

UE

Scheda 1999 n° 16

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 352

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti



Foglio catastale 7

Particella 73

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 353

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 72

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico. Fabbricato con terrazzo al p1 per l'intera dimensione del fronte strada (prospetto est); più basso di quelli confinanti con ultimo piano arretrato rispetto al fronte ed ampia terrazza.

Data sopralluogo

03/12/11

foglio
ZEI
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 354

Frazione	Capoluogo
----------	-----------

Indirizzo Via G.Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 71

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

assenza degrado

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

The map shows a section of Rome, Italy, with the following features:

- Streets:**
 - VIA DELLA LIBERTÀ (top left)
 - VIA BATTISTI (top left)
 - VIA DELLA (middle left)
 - VIA MATTEOTTI (center, vertical)
 - VIA GIACOMO (bottom center, vertical)
 - VIA SAVORNIANA (top right)
 - VIA IV NOVEMBRE (bottom right)
- Squares and Public Spaces:**
 - PIAZZA FRATELLI BANDITORI (top center)
 - PIAZZA IV NOVEMBRE (bottom right)
- Building Footprints:** Shaded areas representing buildings, with a red rectangle highlighting a specific building on Via Matteotti.
- Numbers:** Various numbers are scattered throughout the map, including 6, 9, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.8, 17.9, 18.1, and 18.6.
- Other Labels:**
 - GIACOMO (top right)
 - SAVORNIANA (top right)
 - PIAZZA DEL SANTUARIO (bottom left)

Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura sì

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Terrazzo (supefetazione storicizzata) per l'intera estensione del prospetto lungo strada (est).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI
UE

Scheda 1999 n°
Valore 1999

SCHEDA N° 355

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 69

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI

UE

urbana

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 356

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti

Foglio catastale 7

Particella 66 porzione

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE turistico/ricettivo

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

03/12/11

Numero di piani

n° piani 4

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
lastrico solare

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
balaustre decorate
basamento decorativo
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
altro

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico. Fabbricato con terrazzo al p1 per l'intera dimensione del fronte strada (prospetto est); copertura piana con terrazza praticabile e parapetto in cemento.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI

urbana

UE

Scheda 1999 n°

Valore 1999

SCHEDA N° 357

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via G. Matteotti


Foglio catastale 7

Particella 66 porzione

Epoca di impianto posteriore al 1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino**

Numero di piani

n° piani 4

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
lastrico solare

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

non censito nel 1991 e nel 1999. Probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche del centro storico. Fabbricato con terrazzi uguali in tutti i piani per l'intera dimensione del fronte strada (prospetto est) con ringhiera stondata sull'angolo; copertura piana con terrazza praticabile.

Data sopralluogo

03/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 19

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 358

Frazione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 850

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 20

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 359

Frazione

Indirizzo Via Margine Bassetti



Foglio catastale 9

Particella 102

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di supefetazioni (infissi in alluminio e "tettino" sopraporta) sul prospetto sud. Articolato sistema delle altezze e delle coperture.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 3

ZEI urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 18

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 360

Frazione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 95

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composto da una porzione ad uso accessorio in mattoni a vista e mandorlato al p1 e da un'altra porzione ad uso abitativo. Quest'ultima presenta il prospetto sud in pietra a faccia vista nel pt mentre è intonacata al p1. Prospetto est cieco e interamente in muratura a vista.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 3 a

Scheda 1999 n° 35

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 361

Frazione

Indirizzo Via Margine Bassetti



Foglio catastale 9

Particella 92 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
porzioni murarie affrescate
gronda decorativa
stemma padronale
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

sul prospetto sud - est in posizione centrale al p1 è presente uno stemma circolare e nella porzione a destra sono presenti tracce di tinteggiatura di colore celeste nel sottogronda. Pregevole portone con riquadri in pietra ed arco a tutto sesto al pt lato sinistro e barbacane sul lato destro. Presenza di aia in cotto lungo tutto il fronte. Alcune leggere supefetazioni.

Data sopralluogo

30/12/11

Numero di piani

n° piani 1

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 3

Scheda 1999 n° 52

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 363

Frazione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 202

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

alcune supefetazioni ("tettino" sopraporta sul prospetto sud e sistemi oscuranti di diverso colore per le distinte proprietà e/o unità immobiliari).

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 44

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 364

Frazione

Indirizzo Via Bramalegno

Foglio catastale 9

Particella 168

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

porzione ad utilizzo accessorio agricolo in mattoni a vista con mandorlato al p1 per l'intera larghezza del prospetto di testata (sud - ovest) e al p1 del prospetto sud - est intervallato da apertura con arco a sesto ribassato. Altra porzione ad uso abitativo in parte intonacata.

Data sopralluogo

30/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 85

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 365

Frazione

Indirizzo Via Piave



Foglio catastale 14

Particella 106

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato formato da 2 corpi di diversa altezza.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 17

Scheda 1999 n° 88

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 366

Frazione

Indirizzo Via Cerro



Foglio catastale 14

Particella 152

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

fabbricato formato da 3 corpi di diversa altezza.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 16

Scheda 1999 n° 87

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 367

Frazione

Indirizzo Via Cerro



Foglio catastale 14

Particella 155

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

alcune superfetazioni ("tettino" sopraporta sul prospetto sud e nell'area di pertinenza fronte strada).

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 15 a

Scheda 1999 n° 86

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 368

Frazione

Indirizzo Via Cerro

Foglio catastale 14

Particella 6

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

alcune superfetazioni (infissi di materiale non consono al fabbricato sul prospetto sud e nell'area di pertinenza sud - volume ad unico piano in mattoni con copertura in eternit). Presenza di tracce di colore rosa pallido sull'intonaco ancora esistente.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 7 b

Scheda 1999 n° 84

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 369

Frazione

Indirizzo Via Golfo



Foglio catastale 14

Particella 15

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

ancora presenti tracce di mandorlati intervallati da ampie aperture con arco a sesto ribassato al p1 del prospetto sud.

Data sopralluogo

28/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 5 extraurbana

UE 90 a

Scheda 1999 n° 54

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 370

Frazione Albinatico

Indirizzo Via Colmata




Foglio catastale 5

Particella 29

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** di servizio**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

24/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

copertura con tipologia a padiglione.

Data sopralluogo

24/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 27 a

Scheda 1999 n° 132

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 371

Frazione Vione

Indirizzo Via Fosso Morto




Foglio catastale 19

Particella 35

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE temporanea**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Data sopralluogo

28/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

copertura con tipologia a padiglione.

Data sopralluogo

28/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 1 b

Scheda 1999 n° 57 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 372

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via del popolo

Foglio catastale 10

Particella 1119

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale si

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 1 a

Scheda 1999 n° 57 a
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 373

Frazione

Indirizzo Via del Popolo

Foglio catastale 10

Particella 421

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato
sterrato


Note

ampia e ben conservata aia in cotto lungo l'intero prostoo sud - est.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto mappa catastale



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
marsigliesi
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/01/12

foglio

ZEI 3 urbana

UE 16 b

Scheda 1999 n° 59

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 375

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 10

Particella 197 porzione

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
altro

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

una parte del fabbricato è stata ristrutturata ed è intonacata e tinteggiata di colore grigio chiaro - panna. L'altra parte è in avanzato stato degrado.

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 62

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 376

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 10

Particella 19-24-27

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 14

Scheda 1999 n° 58

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 377

Frazione Anchione

Indirizzo Via Capannone

Foglio catastale 10

Particella 171, 179

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato lungo strada composto da vari corpi di diverse altezze e destinazioni: sul lato nord - ovest in primo piano nella foto 1 presenza di mandorlati al p1 interni a pareti in muratura mista. In una porzione centrale presenti tracce di intonaco tinteggiato color rosso buggiano.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 9 urbana

UE 8

Scheda 1999 n° 12

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 378

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Torino

Foglio catastale 10

Particella 4

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

05/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

fabbricato composto da 3 corpi distinti di diverse altezze: sul prospetto sud presenti alcune superfetazioni (infissi di materiale non consono al fabbricato, tettoie per auto addossate al prospetto ed alterazione del rapporto pieni - vuoti delle finestre al pt). Presenza di aia in mattoni su parte del fronte sud.

Data sopralluogo

05/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari si

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

Data sopralluogo

05/01/12

foglio

ZEI 10 urbana

UE 10 b

Scheda 1999 n° 42

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 380

Frazione	Capoluogo
----------	-----------

Indirizzo Via Milano

Foglio catastale 10

Particella 531

Epoca di impianto

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

ristrutturazione avvenuta con notevole manomissione delle caratteristiche storiche originali e perdita identitaria. Completamente snaturato il rapporto vuoti - pieni e la proporzione delle aperture del prospetto ovest; superfetazioni ("tettino" sopraporta). Tinteggiatura del fronte con appropriata al contesto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 1

Scheda 1999 n° 53

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 381

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via del Popolo



Foglio catastale 10

Particella 478

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** di servizio**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

05/01/12

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

vedere anche scheda n. 382.

Data sopralluogo

05/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 1

Scheda 1999 n° 27

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 382

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Del Popolo



Foglio catastale 10

Particella 50

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** di servizio**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

05/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
cornici marcapiano
balaustre decorate
lesene angolari
altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

edificio specialistico RSA Villa Bianca. Copertura con tipologia a padiglione e prospetti tutti simmetrici e molto ricchi di finiture e decori. Vedere anche scheda n. 381.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 3

Scheda 1999 n° 55

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 383

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Trieste




Foglio catastale 10

Particella 64, 65

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura si

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

per questo fabbricato è stato rilasciato l'atto d'assenso n. 2011/084NP.

Data sopralluogo

05/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI	1	urbana
UE	4	

Scheda 1999 n° 56
Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 384

Indirizzo Via Trieste

Particella 56

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 3

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico si

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi

Elementi decorativi
non rilevabile

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria: presente superfetazione ("tettino" sopraporta sul prospetto sud ed alterazione del rapporto volumetrico tra i 2 corpi di diversa altezza con la realizzazione della terrazza sulla porzione a 2 piani (ad est) con ulteriore manufatto.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 1 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 51

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 385

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Auscello

Foglio catastale 10

Particella 19

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

05/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

05/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 10 urbana

UE 4 b

Scheda 1999 n° 14

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 386

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via XXIV Maggio

Foglio catastale 8

Particella 251

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

05/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria, identificabile soprattutto nella tipologia delle aperture.

Data sopralluogo

05/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 10 urbana

UE 4 a

Scheda 1999 n° 41

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 387

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via XXIV Maggio

Foglio catastale 8

Particella 250

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE commerciale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

05/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria, identificabile soprattutto nella tipologia delle aperture e nella sistemazione dell'area esterna di pertinenza.

Data sopralluogo

05/01/12

foglio

ZEI 3 urbana

UE 9

Scheda 1999 n° 73

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 388

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 15

Particella 135

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato con destinazione di utilizzo mista (abitativa ed accessoria agricola). Sul prospetto sud - est portoncino di ingresso in legno con rostra in ferro battuto e sul lato a destra al p1 apertura con arco a tutto sesto e mandorlato all'estremità.

Data sopralluogo

07/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 2 b

Scheda 1999 n° 24

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 389

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 10

Particella 220

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

probabilmente fabbricato interamente demolito e ricostruito sullo stesso sedime di quello originale non richiamando le caratteristiche tipologiche originali.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 22

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 390

Frazione Anchione

Indirizzo Via Margine del Bassetti

Foglio catastale 10

Particella 145

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

presenza di supefetazioni ("tettino" sopraporta sull'intero prospetto sud lungo strada).

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 23

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 391

Frazione Anchione

Indirizzo Via Margine del Bassetti

Foglio catastale 10

Particella 965

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 16

Scheda 1999 n° 25

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 392

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto




Foglio catastale 15

Particella 3

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

leggere superfetazioni sul prospetto sud.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 4 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 60

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 393

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 10

Particella 223

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

il diverso stato manutentivo è visibile dalla foto n. 1. Leggere supefetazioni nei pressi dell'accesso (infisso in alluminio e "tettino" sopraporta).

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 3 a

Scheda 1999 n° 72

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 394

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 14

Particella 82, 83, 374, 375 Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato si compone di vari corpi con altezze e stati manutentivi diversi tra loro. Sul prospetto di testata (ad est) conservato il mandorlato in mattoni esteso a quasi tutta la larghezza del p1 consolidato dal cordolo intonacato.

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 12

Scheda 1999 n° 74

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 395

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 15

Particella 143

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

presenza di superfetazioni ("tettino" sopraporta sul prospetto principale sud- est). Gronda sullo stesso prospetto di raffinata realizzazione.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 29

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 396

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 14

Particella 100

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto sì

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

cornici marcapiano

lesene angolari

gronda decorativa

altri elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

palazzo a pianta quasi quadrata dalle caratteristiche di un edificio padronale di campagna. Prospetti pressochè simmetrici tra loro e copertura con tipologia a padiglione con occhi circolari nel sottogronda.

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 4

Scheda 1999 n° 36

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 397

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 14

Particella 74

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
cornici marcapiano

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

il fabbricato si compone di vari corpi con altezze: sul prospetto sud nella porzione centrale leggere supefetazioni nei pressi dell'accesso (infisso in alluminio e "tettino" sopraporta). Aia in cotto lungo tutto il fronte sud (originale?).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 16

Scheda 1999 n° 33

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 398

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 15

Particella 192

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture in pietra

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria.

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 17

Scheda 1999 n° 75

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 399

Frazione Anchione

Indirizzo Via Crociale del Sarto

Foglio catastale 15

Particella 195

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
serrande avvolgibili

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

03/01/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 21

Scheda 1999 n° 76

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 400

Frazione Anchione

Indirizzo Via Leonardo da Vinci

Foglio catastale 15

Particella 171

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

03/01/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
orto

Note

Data sopralluogo

03/01/12

