

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 2

Scheda 1999 n° 1

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 451

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Buggianese


Foglio catastale 2

Particella 381

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE parziale**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente in pietra a vista

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

palazzo d'angolo con copertura a tipologia a padiglione. Presenza di varie catene a vista tra il pt ed il p1 sui prospetti lungo strada (nord ed ovest).

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 1

Scheda 1999 n° 1

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 452

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Colligiana

Foglio catastale 2

Particella 80

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

assenza degrado

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
giardino

Note

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 5 b

Scheda 1999 n° 2

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 453

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Ponticello del Vescovo

Foglio catastale 2

Particella 137, 138, 139

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
marsigliesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

la scheda è composta da 2 fabbricati di diversa altezza. Il riferimento alle riquadrature decorate riguarda il fabbricato più alto.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE 11

Scheda 1999 n° 2

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 454

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Ponticello del Vescovo

Foglio catastale 2

Particella 114

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

porte in legno tradizionali a pannello pieno

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
giardino
sterrato

Note

presenza di catene a vista tra il pt ed il p1 sui prospetti sud ed ovest. Visibili superfetazioni nell'area di pertinenza a nord.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 3 urbana

UE

Scheda 1999 n° 6

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 455

Frazione Casabianca

Indirizzo Via Ponticello del Vescovo

Foglio catastale 2

Particella 155

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR




Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
autorimessa

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

non censito nel 1991. Fabbricato con finzione abitativa ed accessorio agricolo. Presenza di mandorlato al p1 del prospetto trasversale est esteso a tutta la larghezza. Rilevate alcune superfetazioni relative al materiale improprio di alcuni infissi.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 1

Scheda 1999 n° 5

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 456

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Buggianese

Foglio catastale 2

Particella 162

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (per quanto riguarda il rapporto vuoti - pieni ed il trattamento cromatico e di finitura dei prospetti).

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 6

Scheda 1999 n° 3

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 457

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Buggianese

Foglio catastale 3

Particella 70

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

15/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

il fabbricato è composta da una parte ad uso abitativo e da varie porzioni ad unico piano ad uso di accorrio agricolo. Nel prospetto nord, su alcune parti intonacate del sottogronda, sono ancora visibili le tracce di colore celeste.

Data sopralluogo

15/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 5 urbana

UE 12

Scheda 1999 n° 4

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 458

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Buggianese

Foglio catastale 3

Particella 205

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

16/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

recente ristrutturazione avvenuta con qualche perdita identitaria (per quanto riguarda il rapporto vuoti - pieni, il trattamento cromatico e di finitura dei prospetti, la presenza di supefetazioni "tettini" sopraporta e tettoie, la sistemazione dell'area di pertinenza a sud con le recinzioni e suddivisioni delle diverse proprietà).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 14

Scheda 1999 n° 7

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 459

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Fosso alla torre

Foglio catastale 4

Particella 191

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2

Data sopralluogo

19/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

presenza di aia in cotto sul prospetto sud.

Data sopralluogo

19/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 6 urbana

UE 7 a

Scheda 1999 n° 5

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 460

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Doccia

Foglio catastale 4

Particella 40, 43

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale





Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

19/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali si

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate
porzioni murarie affrescate

Pertinenze

Presenza di annessi
annesso agricolo

Tipologia della superficie scoperta
giardino
pavimentato

Note

scheda composta da fabbricati di diversa altezze e con utilizzazioni differenziate. Presenza di superfetazioni lungo i prospetti sud ("tettini" sopraporta, sistemazione dell'area di pertinenza a sud con recinzioni e suddivisioni delle diverse proprietà). Visibile barbacane sul prospetto sud lungo strada.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio
ZEI 5 urbana
UE

Scheda 1999 n° 4
Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 461

Frazione Capoluogo

Indirizzo Vai Enrico Toti

Foglio catastale 3


Particella 201

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE
interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato
DEST. USO
PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale



Foto 1



Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale

Modifiche dei prospetti principali

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico

Modifiche dei prospetti secondari

Modifiche della copertura

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
portoghesi

Murature esterne
misto pietra e mattoni

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi
riquadrature aperture decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

19/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio

ZEI 2 urbana

UE 5

Scheda 1999 n° 17

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 462

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Fosso alla Torre

Foglio catastale 8

Particella 33

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE


privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

19/12/11

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi
basamento decorativo

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

19/12/11

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 79 a

Scheda 1999 n° 202 a

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 463

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 19




Particella 102, 103, 104,

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** residenziale**Estratto CTR****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 1****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
finestre e/o porte tradizionali senza oscuranti
infissi di tipologia e materiali moderni

Elementi decorativi
balaustre decorate

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze, utilizzazioni e stati manutentivi. Nella parte priva di manutenzione sul prospetto sud sono presenenti alcune superfetazioni nella zona di accesso. Nell'area di pertinenza a sud esiste aia in parte in pietra e parte in cotto. Il fabbricato accessorio è schedato al n. 464.

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 79 b

Scheda 1999 n° 202 b

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 464

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 19

Particella 100

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Fienile nel quale, al p1, sono ancora visibili i mandorlati sul prospetto longitudinale intervallati da grandi aperture con soglia superiore piana. Il fabbricato principale è schedato al n. 463.

Data sopralluogo

18/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 75 a

Scheda 1999 n° 45

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 465

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio

Foglio catastale 19

Particella 169

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

18/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

Data sopralluogo

18/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 75 b

Scheda 1999 n° 199

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 466

Frazione Vione

Indirizzo Via Gremignaio



Foglio catastale 19

Particella 169

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato**DEST. USO****PREVALENTE** agricola e funzioni connesse**Estratto CTR****Foto 1****Estratto catasto leopoldino****Estratto mappa catastale****Foto 2**

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

18/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 1 extraurbana

UE 1

Scheda 1999 n° 37

Valore 1999 di valore

SCHEDA N° 467

Frazione Anchione

Indirizzo Piaggione

Foglio catastale 24

Particella 4

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE


lesioni rilevanti

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato


DEST. USO

PREVALENTE agricola e funzioni connesse

Estratto CTR



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 1



Foto 2



Data sopralluogo

18/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente in mattone a vista

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
deposito

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

essicatoio di tabacco (o tabaccaia) in mattoni a faccia vista. Vedere anche scheda n. 468 per il fabbricato pertinenziale.

Data sopralluogo

18/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 1 extraurbana

UE 2

Scheda 1999 n° 204

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 468

Frazione Anchione

Indirizzo Piaggione

Foglio catastale 24

Particella 10

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

con parti crollate

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

18/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
non rilevabile

Manto di copertura
non rilevabile

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile

Elementi decorativi
gronda decorativa

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

fabbricato di servizio ed abitativo di pertinenza dell'essicatoio di tabacco (tabaccaia) in scheda n. 467.

Data sopralluogo

18/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 3

ZEI urbana

UE 8

Scheda 1999 n° 3

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 469

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Buggianese

Foglio catastale 3

Particella 62

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi in corso

STATO DI OCCUPAZIONE non occupato

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1

Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi
non rilevabile perchè in ristrutturazione

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi

Tipologia della superficie scoperta
sterrato

Note

Data sopralluogo

19/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 8

ZEI 2 urbana

UE 8 a

Scheda 1999 n° 50

Valore 1999 parti di valore

SCHEDA N° 470

Frazione Capoluogo

Indirizzo Via Fosso alla Torre

Foglio catastale 8

Particella 20

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cemento

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
pavimentato

Note

Data sopralluogo

19/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 21

Scheda 1999 n° 131

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 471

Frazione Vione

Indirizzo Via fosso morto

Foglio catastale 19

Particella 14

Epoca di impianto anteriore al 1825

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

privo di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1



Estratto catasto leopoldino



Estratto mappa catastale




Foto 2

Data sopralluogo

19/12/12

Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto
legno

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze, utilizzazioni e stati manutentivi. Superfetazioni (tettoie, corpi in muratura ad 1 piano con coperura a falda unica) nell'area di pertinenza ad ovest.

Data sopralluogo

19/12/12

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente

foglio 0

ZEI 2 extraurbana

UE 151

Scheda 1999 n° 108

Valore 1999 parti di ridotto valore

SCHEDA N° 472

Frazione Vione

Indirizzo Via Meazzi

Foglio catastale 9

Particella 259

Epoca di impianto 1825-1954

STATO DI CONSERVAZIONE

interventi complessivi di manutenzione

STATO DI OCCUPAZIONE permanente

DEST. USO

PREVALENTE residenziale

Estratto CTR





Foto 1

Estratto catasto leopoldino



Numero di piani

n° piani 2

Presenza di sottotetto no

Alterazioni subite nel tempo

Modifiche dell'impianto
tipologico funzionale no

Modifiche dei prospetti principali no

Modifiche dell'impianto
planivolumetrico no

Modifiche dei prospetti secondari no

Modifiche della copertura no

Caratteri architettonici e materiali di finitura

Gronde
cotto

Manto di copertura
coppi e embrici

Murature esterne
prevalentemente intonacate

Infissi

finestre e/o porte tradizionali con persiane/scuri

Elementi decorativi

Pertinenze

Presenza di annessi
non rilevabile

Tipologia della superficie scoperta
non rilevabile

Note

fabbricato composto da diversi corpi con varie altezze ed è omogeneo dal punto di vista dello stato manutentivo. Superfetazioni (tettoie, corpi in muratura ad 1 piano con coperura a falda unica, corpi bassi addossati, baracche) nell'area di pertinenza a sud.

Data sopralluogo

19/12/12

