

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE  
PROVINCIA DI PISTOIA



# REGOLAMENTO URBANISTICO

## Variante generale


Variante n.3 al Regolamento Urbanistico approvato con Atto C.S. n.54 del 22/03/2008

Adozione: D.C.C. n. del / /  
Approvazione: D.C.C. n. del / /  
Pubblicazione: B.U.R.T. n. del / /

SINDACO  
Pier Luigi Galligani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Mario Damiani

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
Arch. Saskia Cavazza



PROGETTO URBANISTICO  
RTP "Ponte 2011"

Arch. Riccardo Luca Breschi  
Capogruppo  
Arch. Roberto Vezzosi  
Arch. Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI E IDRAULICI  
Mannori e Burchietti  
Geologi Associati  
Geol. Gaddo Mannori

Physis srl  
Ing. David Settesoldi

Programma di intervento per l'Abbattimento delle  
Barriere Architettoniche ed Urbanistiche (PABA)

(L.R. 1/2005 art. 55 comma 4, lettera f)

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Buggianese		
<b>Edificio:</b>	Cimitero		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa per disabili presente all'inizio-fine marciapiede ma con altezza della rampa rispetto al manto stradale superiore a 3 cm.
---------------------	---





<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica dell'accesso alla rampa
---------------------------	----------------------------------



Estratto C.T.R.



Foto



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-1.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Buggianese <b>Edificio:</b> Banca							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Rampa per disabili non presente all'inizio - fine del marciapiede					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Predisposizione rampa					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>		  					

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-1.3</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.3</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.3</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Buggianese</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Supermercato</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Buggianese	<b>Edificio:</b>	Supermercato
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Buggianese							
<b>Edificio:</b>	Supermercato							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Accesso con lieve dislivello dal marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								







		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.4</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Buggianese		
<b>Edificio:</b>	Bar "MiniBar"		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa con pendenza superiore all'8% e rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede
---------------------	--

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica dell'accesso alla rampa e predisposizione della rampa
---------------------------	--



		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-1.5</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.5</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-1.5</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Buggianese</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Impianto sportivo privato</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Buggianese	<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo privato
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Buggianese							
<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo privato							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione rampa							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								


		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-2.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO			
<b>Indirizzo</b> via della Libertà			
<b>Edificio:</b> Sala della Musica			
<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa con pendenza superiore all'8% e rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede		
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica dell'accesso alla rampa e predisposizione rampa		
<b>Estratto C.T.R.</b>			
<b>Foto</b>			

<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo:</b> via della Libertà <b>Edificio:</b> Pubblica Assistenza		<b>SCHEDA N.</b> 1-2.2 <b>TAV RU n°</b> 2.1
---	--	--

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede
---------------------	--

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione rampa
---------------------------	-----------------------


Estratto C.T.R.







Foto





		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-2.3</b>						
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via della Libertà</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Banca</td></tr></table>				<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via della Libertà	<b>Edificio:</b>	Banca
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO								
<b>Indirizzo</b>	via della Libertà								
<b>Edificio:</b>	Banca								
<b>DESCRIZIONE:</b>		Presenza della rampa con pendenza superiore all'8%							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Modifica dell'accesso alla rampa							
<b>Estratto C.T.R.</b>									
<b>Foto</b>									

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-3.1</b>						
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>P.zza del Santuario</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Comune</td></tr></table>				<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	P.zza del Santuario	<b>Edificio:</b>	Comune
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO								
<b>Indirizzo</b>	P.zza del Santuario								
<b>Edificio:</b>	Comune								
<b>DESCRIZIONE:</b>		Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e con larghezza inferiore a 90 cm.							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Predisposizione della rampa ed eventuale allargamento del marciapiede od abbattimento della pianta.							
<b>Estratto C.T.R.</b>									
<b>Foto</b>									

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-3.2</b>						
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>P.zza del Santuario</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Chiesa</td></tr></table>				<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	P.zza del Santuario	<b>Edificio:</b>	Chiesa
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO								
<b>Indirizzo</b>	P.zza del Santuario								
<b>Edificio:</b>	Chiesa								
<b>DESCRIZIONE:</b>		Accesso orizzontale dal marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna							
<b>Estratto C.T.R.</b>									
<b>Foto</b>									

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-4</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Giusti/via Spadoni		
<b>Edificio:</b>	Complesso delle Suore		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiede in via Giusti.- Marciapiede con larghezza inferiore a 90 cm e presenza di rampa con altezza rispetto al manto stradale superiore a 3 cm
---------------------	--



<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna.- Modifica dell'accesso alla rampa in via Spadoni
---------------------------	---



<b>Estratto C.T.R.</b>	
------------------------	--



**Foto**







		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.1</b>						
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Matteotti/via Spadoni</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Bar Sport "Gemelli"</td></tr></table>				<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Matteotti/via Spadoni	<b>Edificio:</b>	Bar Sport "Gemelli"
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO								
<b>Indirizzo</b>	via Matteotti/via Spadoni								
<b>Edificio:</b>	Bar Sport "Gemelli"								
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza di marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 									
<p><u>Foto</u></p> 									

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-5.2</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.2</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Matteotti</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Bar "Stella"</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Matteotti	<b>Edificio:</b>	Bar "Stella"
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Matteotti							
<b>Edificio:</b>	Bar "Stella"							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-5.3</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.3</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.3</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Matteotti</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Farmacia</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Matteotti	<b>Edificio:</b>	Farmacia
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Matteotti							
<b>Edificio:</b>	Farmacia							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-5.4</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.4</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.4</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Matteotti/P.za Banditori</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Bar "Trieste"</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Matteotti/P.za Banditori	<b>Edificio:</b>	Bar "Trieste"
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Matteotti/P.za Banditori							
<b>Edificio:</b>	Bar "Trieste"							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza di rampa con pendenza superiore all'8%.							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica all'accesso della rampa							
<div><div><u>Estratto C.T.R.</u></div><div></div></div>								
<div><div><u>Foto</u></div><div></div></div>								




		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-5.5</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.5</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-5.5</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Matteotti</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Polizia Municipale</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Matteotti	<b>Edificio:</b>	Polizia Municipale
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Matteotti							
<b>Edificio:</b>	Polizia Municipale							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa ma sul lato opposto all'attraversamento pedonale non risulta presente.- Mancanza sul marciapiede laterale della rampa per l'accesso alla struttura.							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione della rampa per l'accesso al marciapiede - Predisposizione della rampa laterale per l'accesso al marciapiede							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								

<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo:</b> via Matteotti <b>Edificio:</b> Comune		<b>SCHEDA N.</b> 1-5.6 <b>TAV RU n°</b> 2.1
--	--	--

**DESCRIZIONE:** Presenza della rampa ma sul lato opposto all'attraversamento pedonale non risulta presente.-  
 Mancanza sul marciapiede laterale della rampa per l'accesso alla struttura.

**MISURA CORRETTIVA:** Predisposizione della rampa per l'accesso al marciapiede - Predisposizione della rampa laterale per l'accesso al marciapiede

Estratto C.T.R.




Foto





		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-6.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Boito		
<b>Edificio:</b>	Bar "Ricaroka"		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Altezza della rampa rispetto al manto stradale superiore a 3 cm. - Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede
---------------------	---

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica alla rampa - Predisposizione della rampa
---------------------------	---

<b>Estratto C.T.R.</b>	
------------------------	--

<b>Foto</b>	
-------------	--

		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-6.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-6.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-6.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Boito <b>Edificio:</b> Biblioteca							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Presenza della rampa per l'accesso al marciapiede					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							



		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-7.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Toscanini/via Rossini		
<b>Edificio:</b>	Istruzione		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa non presente all'inizio-fine del marciapiede ma esistente il collegamento orizzontale tra i marciapiedi paralleli
---------------------	---

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione della rampa
---------------------------	-----------------------------

Estratto C.T.R.



Foto




<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-7.2</b>
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>

**Frazione:** CAPOLUOGO  
**Indirizzo** via Toscanini  
**Edificio:** Bar "I ♥ Coffee"

**DESCRIZIONE:** Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede

**MISURA  
CORRETTIVA:** Predisposizione rampa

Estratto C.T.R.



Foto



<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Puccini/via Verdi <b>Edificio:</b> Casa del Popolo "Circolo" (Bar)		<b>SCHEDA N.</b> 1-8.1 <b>TAV RU n°</b> 2.1
--	--	--

**DESCRIZIONE:** Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e altezza della rampa rispetto al manto stradale superiore a 3 cm

**MISURA CORRETTIVA:** Predisposizione rampa e modifica rampa esistente

Estratto C.T.R.



Foto




		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-8.2</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Puccini/via Fattoria		
<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e passaggio sul marciapiede inferiore a 90 cm
---------------------	--

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione della rampa ed eventuale adeguamento della larghezza del marciapiede
---------------------------	--

Estratto C.T.R.







Foto





		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-9</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-9</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-9</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Ricasoli <b>Edificio:</b> Circolo Casa Emma							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e passaggio sul marciapiede inferiore a 90 cm					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Predisposizione rampa accesso al marciapiede					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-10.1</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-10.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-10.1</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via XXIV Maggio</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Sanità/Centro Sociale (ex ASL)</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via XXIV Maggio	<b>Edificio:</b>	Sanità/Centro Sociale (ex ASL)
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via XXIV Maggio							
<b>Edificio:</b>	Sanità/Centro Sociale (ex ASL)							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione della rampa							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								


		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-10.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-10.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-10.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via XXIV Maggio <b>Edificio:</b> Banca							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza del marciapiede in quel tratto					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							

<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo:</b> via XXIV Maggio <b>Edificio:</b> Bar "Il Punto"		<b>SCHEDA N.</b> 1-10.3 <b>TAV RU n°</b> 2.1
--	--	---

**DESCRIZIONE:** Altezza della rampa rispetto al manto stradale superiore a 3 cm

**MISURA CORRETTIVA:** Modifica della rampa

Estratto C.T.R.



Foto






		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-11.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Roma		
<b>Edificio:</b>	Farmacia		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa per l'accesso al marciapiede interno. - Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e passaggio inferiore a 90 cm
---------------------	---

<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna - Predisposizione della rampa e spostamento dei cassonetti
---------------------------	--



Estratto C.T.R.







Foto







		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-11.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-11.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-11.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Roma <b>Edificio:</b> Bar "BireBar"							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Presenza della rampa per l'accesso al marciapiede interno. - Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede e passaggio inferiore a 90 cm					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna - Predisposizione della rampa e spostamento dei cassonetti					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>		 					

		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-11.3</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-11.3</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-11.3</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via Roma <b>Edificio:</b> Istruzione privata							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Rampa non presente all'inizio - fine del marciapiede ed altezza della rampa rispetto al manto stradale superiore a 3 cm					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Predisposizione rampa e modifica di quella esistente					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-12</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-12</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-12</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Collodi</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Istruzione</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Collodi	<b>Edificio:</b>	Istruzione
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Collodi							
<b>Edificio:</b>	Istruzione							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa per l'accesso ai marciapiedi.							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><b>Estratto C.T.R.</b></p> 								
<p><b>Foto</b></p> <div></div>								




		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-13.1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-13.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-13.1</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via del Popolo <b>Edificio:</b> Carabinieri							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Presenza delle rampe ma con altezza superiore a 3 cm.					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Modifica alle rampe					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							



		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-13.2</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via del Popolo		
<b>Edificio:</b>	Bar "del Ponte"		
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa ma con scalino superiore a 3 cm		
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica alla rampa		
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>			
<b><u>Foto</u></b>			

<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO <b>Indirizzo</b> via del Popolo <b>Edificio:</b> Casa di Riposo "Villa Bianca"		<b>SCHEDA N.</b> 1-13.3 <b>TAV RU n°</b> 2.1
---	--	---



<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa al marciapiede che termina con l'ingresso alla strada di accesso alla struttura
---------------------	--



<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna
---------------------------	---------












		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-14</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-14</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-14</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>P.zza Magrini</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Poste</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	P.zza Magrini	<b>Edificio:</b>	Poste
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	P.zza Magrini							
<b>Edificio:</b>	Poste							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa ma con scalino superiore a 3 cm							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica alla rampa							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								





		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-15</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO		
<b>Indirizzo</b>	via Bramalegno		
<b>Edificio:</b>	Bar "Blue Sky"		
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa per l'accesso al marciapiede		
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna		
<b>Estratto C.T.R.</b>			
			
<b>Foto</b>			
			

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-16.1</b>						
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Sandro Pertini</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Impianto sportivo</td></tr></table>				<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Sandro Pertini	<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO								
<b>Indirizzo</b>	via Sandro Pertini								
<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo								
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza di marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna							
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>									
<b><u>Foto</u></b>									

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>1-16.2</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.1</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-16.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-16.2</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CAPOLUOGO</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Sandro Pertini</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Impianto sportivo</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO	<b>Indirizzo</b>	via Sandro Pertini	<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo
<b>Frazione:</b>	CAPOLUOGO							
<b>Indirizzo</b>	via Sandro Pertini							
<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa per l'accesso al marciapiede							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<table border="1"><tr><td><b><u>Estratto C.T.R.</u></b></td><td></td></tr></table>			<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>					
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>								
<table border="1"><tr><td><b><u>Foto</u></b></td><td></td><td></td></tr></table>			<b><u>Foto</u></b>					
<b><u>Foto</u></b>								

		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-17</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-17</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-17</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO (fuori zona urbana) <b>Indirizzo</b> via Piave <b>Edificio:</b> Impianto sportivo privato "Derby"							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza dei marciapiedi					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna					
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>							
<b><u>Foto</u></b>							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>							



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>1-18</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.1</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-18</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>1-18</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.1</b>						
<b>Frazione:</b> CAPOLUOGO (fuori zona urbana) <b>Indirizzo</b> via della Spiga <b>Edificio:</b> Centro Sociale "La Spiga di Grano"							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza dei marciapiedi					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>2-1</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.2</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-1</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CASABIANCA</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Vecchia Camporcioni</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Istruzione</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CASABIANCA	<b>Indirizzo</b>	via Vecchia Camporcioni	<b>Edificio:</b>	Istruzione
<b>Frazione:</b>	CASABIANCA							
<b>Indirizzo</b>	via Vecchia Camporcioni							
<b>Edificio:</b>	Istruzione							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampe non presenti all'inizio - fine dei marciapiedi							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione delle rampe							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> <div></div>								

		<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-2.1</b>
		<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>
<b>Frazione:</b>	CASABIANCA		
<b>Indirizzo</b>	via Colligiana		
<b>Edificio:</b>	Bar "Casabianca"		

<b>DESCRIZIONE:</b>	Rampe non presenti all'inizio - fine dei marciapiedi
---------------------	--





<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Predisposizione delle rampe
---------------------------	-----------------------------

Estratto C.T.R.









Foto



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>2-2.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.2</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-2.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-2.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>						
<b>Frazione:</b> CASABIANCA <b>Indirizzo</b> via Colligiana <b>Edificio:</b> Impianto sportivo							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Assenza dei marciapiedi					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							
  							



		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>2-3.1</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.2</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-3.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-3.1</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>CASABIANCA</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via Camporcioni Est</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Bar "Le Chicche"</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	CASABIANCA	<b>Indirizzo</b>	via Camporcioni Est	<b>Edificio:</b>	Bar "Le Chicche"
<b>Frazione:</b>	CASABIANCA							
<b>Indirizzo</b>	via Camporcioni Est							
<b>Edificio:</b>	Bar "Le Chicche"							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presente la rampa per accedere dal parcheggio							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<table border="1"><tr><td><b><u>Estratto C.T.R.</u></b></td><td></td></tr></table>			<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>					
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>								
<table border="1"><tr><td><b><u>Foto</u></b></td><td></td></tr></table>			<b><u>Foto</u></b>					
<b><u>Foto</u></b>								




<b>Frazione:</b> CASABIANCA <b>Indirizzo</b> via Camporcioni Est <b>Edificio:</b> Supermercato "D+"		<b>SCHEDA N.</b> 2-3.2 <b>TAV RU n°</b> 2.2
---	--	--

<b>DESCRIZIONE:</b>	Presente la rampa per accedere dal parcheggio
---------------------	---




<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna
---------------------------	---------




Estratto C.T.R.



Foto






<b>Frazione:</b> CASABIANCA <b>Indirizzo</b> via Camporcioni <b>Edificio:</b> Impianto sportivo privato		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>2-4</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.2</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-4</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>2-4</b>					
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.2</b>					
<b>DESCRIZIONE:</b>	Accesso in piano per arrivare alle varie strutture - All'esterno della struttura non sono presenti marciapiedi					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b> 						
<b>Foto</b>  						



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>3-1.1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.3</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>3-1.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.3</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>3-1.1</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.3</b>							
<table border="1"> <tr> <td><b>Frazione:</b></td> <td>ALBINATICO</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo</b></td> <td>via Porrione</td> </tr> <tr> <td><b>Edificio:</b></td> <td>Chiesa</td> </tr> </table>			<b>Frazione:</b>	ALBINATICO	<b>Indirizzo</b>	via Porrione	<b>Edificio:</b>	Chiesa
<b>Frazione:</b>	ALBINATICO							
<b>Indirizzo</b>	via Porrione							
<b>Edificio:</b>	Chiesa							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza della rampa per accedere al marciapiede.							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>								



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>3-1.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.3</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>3-1.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.3</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>3-1.2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.3</b>						
<b>Frazione:</b> ALBINATICO <b>Indirizzo:</b> via Porrione <b>Edificio:</b> Bar							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Rampe non presenti all'inizio-fine dei marciapiedi					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Predisposizione delle rampe					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							



<table border="1"> <tr> <td><b>Frazione:</b></td> <td>ANCHIONE</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo</b></td> <td>via Crociale del Sarto</td> </tr> <tr> <td><b>Edificio:</b></td> <td>Bar "nel ristorante Gattopardo"</td> </tr> </table>		<b>Frazione:</b>	ANCHIONE	<b>Indirizzo</b>	via Crociale del Sarto	<b>Edificio:</b>	Bar "nel ristorante Gattopardo"	<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td>4-1</td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td>2.4</td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	4-1	<b>TAV RU n°</b>	2.4
<b>Frazione:</b>	ANCHIONE											
<b>Indirizzo</b>	via Crociale del Sarto											
<b>Edificio:</b>	Bar "nel ristorante Gattopardo"											
<b>SCHEDA N.</b>	4-1											
<b>TAV RU n°</b>	2.4											
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza delle rampe ma con scalino superiore a 3 cm											
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica alle rampe											
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>												
<b><u>Foto</u></b>												





		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>4-2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.4</b></td> </tr> </table>		<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-2</b>						
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>						
<b>Frazione:</b> ANCHIONE <b>Indirizzo:</b> via Leonarda Da Vinci <b>Edificio:</b> Bar "da Michele"							
<b>DESCRIZIONE:</b>		Presenza delle rampe ma con scalino superiore a 3 cm					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>		Modifica alle rampe					
<b>Estratto C.T.R.</b>							
<b>Foto</b>							
							



		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>4-3.1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.4</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.1</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>							
<table border="1"> <tr> <td><b>Frazione:</b></td> <td>ANCHIONE</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo</b></td> <td>via Capannone</td> </tr> <tr> <td><b>Edificio:</b></td> <td>Bar "Al Ristoro"</td> </tr> </table>			<b>Frazione:</b>	ANCHIONE	<b>Indirizzo</b>	via Capannone	<b>Edificio:</b>	Bar "Al Ristoro"
<b>Frazione:</b>	ANCHIONE							
<b>Indirizzo</b>	via Capannone							
<b>Edificio:</b>	Bar "Al Ristoro"							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza delle rampe ma con scalino superiore a 3 cm							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica alle rampe							
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 								
<p><u>Foto</u></p> 								

<table border="1"> <tr> <td><b>Frazione:</b></td> <td>ANCHIONE</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo</b></td> <td>via Capannone</td> </tr> <tr> <td><b>Edificio:</b></td> <td>Istruzione</td> </tr> </table>		<b>Frazione:</b>	ANCHIONE	<b>Indirizzo</b>	via Capannone	<b>Edificio:</b>	Istruzione	<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>4-3.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.4</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>
<b>Frazione:</b>	ANCHIONE											
<b>Indirizzo</b>	via Capannone											
<b>Edificio:</b>	Istruzione											
<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.2</b>											
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>											
<b>DESCRIZIONE:</b>	Presenza delle rampe ma con scalino superiore a 3 cm											
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Modifica delle rampe											
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>												
<b><u>Foto</u></b>												

<b>Frazione:</b> ANCHIONE <b>Indirizzo:</b> P.za Martiri del Padule <b>Edificio:</b> Chiesa		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>4-3.3</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.4</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.3</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-3.3</b>					
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>					
<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiedi dal parcheggio della Chiesa. - Presenza della rampa al marciapiede con altezza rispetto al manto stradale superiore a 3 cm					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna - Modifica alla rampa					
<b>Estratto C.T.R.</b>						
<b>Foto</b>						




		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>4-1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.4</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>4-1</b>					
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.4</b>					
<b>Frazione:</b> <b>Indirizzo</b> <b>Edificio:</b>	ANCHIONE (fuori dal centro abitato) via Lima Centro Socio Riabilitativo "Antares"					
<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiede					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna					
<p><u>Estratto C.T.R.</u></p> 						
<p><u>Foto</u></p> 						



<table border="1"> <tr> <td><b>Frazione:</b></td> <td>VIONE</td> </tr> <tr> <td><b>Indirizzo</b></td> <td>via Bramalegno</td> </tr> <tr> <td><b>Edificio:</b></td> <td>Istruzione</td> </tr> </table>		<b>Frazione:</b>	VIONE	<b>Indirizzo</b>	via Bramalegno	<b>Edificio:</b>	Istruzione	<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>5-1.1</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.5</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-1.1</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>
<b>Frazione:</b>	VIONE											
<b>Indirizzo</b>	via Bramalegno											
<b>Edificio:</b>	Istruzione											
<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-1.1</b>											
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>											
<b>DESCRIZIONE:</b>	Marciapiede a raso con la sede stradale											
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna											
<b><u>Estratto C.T.R.</u></b>												
<b><u>Foto</u></b>												

<b>Frazione:</b> VIONE <b>Indirizzo:</b> via Bramalegno / via Colmate del Cerro <b>Edificio:</b> Bar "Quelli che...il Bar"		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>5-1.2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.5</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-1.2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-1.2</b>					
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>					
<b>DESCRIZIONE:</b>	Marciapiede a raso con la sede stradale					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>						
<b>Foto</b>						

<b>Frazione:</b> VIONE <b>Indirizzo:</b> via Colmate del Cerro <b>Edificio:</b> Chiesa		<table border="1"> <tr> <td><b>SCHEDA N.</b></td> <td><b>5-2</b></td> </tr> <tr> <td><b>TAV RU n°</b></td> <td><b>2.5</b></td> </tr> </table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-2</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>
<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-2</b>					
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>					
<b>DESCRIZIONE:</b>	Marciapiede a raso con la sede stradale					
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna					
<b>Estratto C.T.R.</b>						
<b>Foto</b>						

		<table border="1"><tr><td><b>SCHEDA N.</b></td><td><b>5-3</b></td></tr><tr><td><b>TAV RU n°</b></td><td><b>2.5</b></td></tr></table>	<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-3</b>	<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>		
<b>SCHEDA N.</b>	<b>5-3</b>							
<b>TAV RU n°</b>	<b>2.5</b>							
<table border="1"><tr><td><b>Frazione:</b></td><td>VIONE</td></tr><tr><td><b>Indirizzo</b></td><td>via dei Fiori</td></tr><tr><td><b>Edificio:</b></td><td>Impianto sportivo</td></tr></table>			<b>Frazione:</b>	VIONE	<b>Indirizzo</b>	via dei Fiori	<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo
<b>Frazione:</b>	VIONE							
<b>Indirizzo</b>	via dei Fiori							
<b>Edificio:</b>	Impianto sportivo							
<b>DESCRIZIONE:</b>	Assenza di marciapiedi							
<b>MISURA CORRETTIVA:</b>	Nessuna							
<p><b><u>Estratto C.T.R.</u></b></p> <div></div>								
<p><b><u>Foto</u></b></p> <div></div>								